VCDS
Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
Version: DRV 20.12.0
www.Ross-Tech.de

Händler-/Werkstattname:
Betriebsnummer: 000 00000

Eigendiagnoseprotokoll
Montag, 17. Januar, 2022, 16:52:06:11342

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ6RZB KFZ-Kennzeichen: 17.4
Kilometerstand: Reparaturauftrag:

Steuergerät-Teilenummer: 03P 906 021 HW: 03P 906 021
Bauteil und/oder Version: R3 1.21 TDI H03 9979
Codierung: 00114014000400080000
Betriebsnummer: WSC 62157 001 1048576
ASAM Datensatz: EV ECM12TDI03103P906021 001024 (VW25)
VCID: 65CB7378644D88AC93-8030

1 Fehler gefunden:

16251 - Ladedruckregelung

P0299 00 [191] - Regelgrenze unterschritten
Warnleuchte EIN - bestätigt - ungeprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Kilometerstand: 174941 km
Datum: 2127.14.31
Zeit: 16:55:41

Motordrehzahl: 3321.75 /min
Normierter Lastwert: 98.8 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 85 km/h
Kühlmitteltemperatur: 90 °C
Ansauglufttemperatur: 16 °C
Umgebungsluftdruck: 1020 mbar
Spannung Klemme 30: 14.242 V
Verlernzähler nach OBD: 0
Kurbelwellendrehzahl: 3296 /min
Normierter Lastwert: 98.8 %
Ventil für Abgasrückführung: Istwert-PWM rate: 50.2 %
OBD EGR position control-Position: 50.2 %
Motordrehmoment: 144 Nm
Außentemperatur: 9 °C
Kühlmitteltemperatur am Kühleraustritt: Istwert: 33 °C
Kraftstofftemperatur: 20 °C
Außentemperatur: 9 °C

Readiness: 0 0 0 0 1