CarPort Diagnosebericht

CarPort Version 2.2.18 Diagnoseinterface KKL-Interface FTDI Datum/Uhrzeit 09.05.2022 16:04 SystemID BJ0U3QHWTU17LRBVH2

Motorelektronik (0x01)

Allgemeine Informationen

Teilenummer 4B1 907 401 D Beschreibung 2.5l/4VTEDC G000AG D04

Zusatzinfo 00003059 130 106JC150_1.V77647344190

Codierung 01017

Werkstattinformationen Werkstattcode: 03403

Kommunikation

Protokoll KWP1281 Bus K-Line
Transportprotokoll KWP1281 (5 Baud) Baudrate 9600

Fehler

18043 - P1635 Datenbus Antrieb

fehlende Botschaft vom Klima-SG, 35-10, sporadisch

Getriebeelektronik (0x02)

Allgemeine Informationen

Teilenummer 01J 927 156 CN Beschreibung V30 01J 2.5ITDI RdW 2202

Codierung 00001

Werkstattinformationen Werkstattcode: 47111

Kommunikation

Protokoll KWP1281 Bus K-Line
Transportprotokoll KWP1281 (5 Baud) Baudrate 10400

Fehler

18265 - P1857 Lastsignal

Fehlermeldung vom Motor-SG, 35-00

Bremsenelektronik (0x03)

Allgemeine Informationen

Teilenummer 4B0 614 517 G Beschreibung ABS/ESP front 1728

Zusatzinfo 0265950055 BB 28168

Codierung 06459

Werkstattinformationen Werkstattcode: 02325

Kommunikation

Protokoll KWP1281 Bus K-Line
Transportprotokoll KWP1281 (5 Baud) Baudrate 10400

Fehler

18265 - P1857 Lastsignal

Fehlermeldung vom Motor-SG, 35-00

Airbag (0x15)

Allgemeine Informationen

Teilenummer 4B0 959 655 M Beschreibung Airbag 8.4E

Codierung 0000306

Werkstattinformationen Werkstattcode: 02325 Importeur: 785 Gerätenummer: 00200

Kommunikation

Protokoll KWP2000 Bus K-Line
Transportprotokoll KWP2000 (5 Baud) Baudrate 10400

Keine gespeicherten Fehler

Schalttafeleinsatz (0x17)

Allgemeine Informationen

Teilenummer 4B0 920 933 G Beschreibung KOMBI+WEGFAHRS. VDO D09

Zusatzinfo WAUZZZ4B42N078779 AUZ7Z0A1978989

Codierung 00060

Werkstattinformationen Werkstattcode: 00000

Kommunikation

Protokoll KWP1281 Bus K-Line
Transportprotokoll KWP1281 (5 Baud) Baudrate 10400

Zusätzliche Informationen

VIN WAUZZZ4B42N078779

Fehler

00779 Temperaturfühler Aussentemperatur (G17)

Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus

01177 Motorsteuergerät

keine Kommunikation

00562 Geber für Ölstand-/Temperatur (G266)

Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus

OBD II (0x33)

Zur Anzeige dieser Informationen wird folgendes Modul benötigt: CarPort Basis-Modul OBD2

Zentralverriegelung (0x35)

Allgemeine Informationen

Teilenummer 4B0 962 258 D Beschreibung Zentralverriegelung D35

Codierung 06721

Werkstattinformationen Werkstattcode: 02325

Kommunikation

Protokoll KWP1281 Bus K-Line
Transportprotokoll KWP1281 (5 Baud) Baudrate 9600

Fehler

01561 Tür hinten links

entriegelt nicht

01562 Tür hinten rechts

entriegelt nicht

01561 Tür hinten links

entsafed nicht

01562 Tür hinten rechts

entsafed nicht

Navigation (0x37)

Allgemeine Informationen

Teilenummer 4B0 035 192 K Beschreibung RNS 4.2 H06 BNO 0101

Kommunikation

 Protokoll
 KWP1281
 Bus
 K-Line

 Transportprotokoll
 KWP1281 (5 Baud)
 Baudrate
 9600

Fehler

00862 Antenne für Navigation (GPS) (R50,R52)

Unterbrechung

Leuchtweitenregelung (0x55)

Allgemeine Informationen

Teilenummer 4Z7 907 357 Beschreibung dynamische LWR D07

Codierung 00040

Werkstattinformationen Werkstattcode: 02325

Kommunikation

Protokoll KWP1281 Bus K-Line
Transportprotokoll KWP1281 (5 Baud) Baudrate 9600

Keine gespeicherten Fehler

Radio (0x56)

Allgemeine Informationen

Teilenummer 4B0 035 192 K Beschreibung Radio BNO 0001

Codierung 00207

Werkstattinformationen Werkstattcode: 75329

Kommunikation

Protokoll KWP1281 Bus K-Line
Transportprotokoll KWP1281 (5 Baud) Baudrate 9600

Keine gespeicherten Fehler