

VCDS

Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows XP x86

VCDS Version: RKS 15.7.4 Datenstand: 20160226

<http://shop.dieselschrauber.de>

Händler-/Werkstattname:

Betriebsnummer: 000 00000 000000

Eigendiagnoseprotokoll

Freitag, 08. Juli, 2016, 14:12:57:42402

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8HX7K018335 KFZ-Kennzeichen: B7

Kilometerstand: 85780km Reparaturauftrag:

Fahrzeugtyp: 8H (8E - Audi A4/S4/RS4 B6/B7 (2001 > 2008))

Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65
67 69 75 76 77

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8HX7K018335 Kilometerstand: 85780km

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8HX7K018335 KFZ-Kennzeichen: B7

Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\059-910-401-BPP.lbl
Teilenummer SW: 8H1 910 401 HW: 8E0 907 401 AL
Bauteil: 2.7L V6TDI 000CG 0040
Revision: --H03--- Seriennummer:
Codierung: 0011181
Betriebsnr.: WSC 00672 126 64750
VCID: 60C80276B3E6013E1E-8034

6 Fehlercodes gefunden:

005658 - Glühkerze Zylinder 1 (Q10)

P161A - 001 - Unterbrechung

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 01110001
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 85779 km
Zeitangabe: 0

Umgebungsbedingungen:

Drehzahl: 777 /min
Drehmoment: 74.1 Nm
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Tastverhältnis: 1.0 %
Spannung: 14.44 V
Tastverhältnis: 22.9 %
Temperatur: 23.4°C

005659 - Glühkerze Zylinder 2 (Q11)

P161B - 001 - Unterbrechung

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 01110001
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 85779 km
Zeitangabe: 0

Umgebungsbedingungen:

Drehzahl: 777 /min
Drehmoment: 74.1 Nm
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Tastverhältnis: 1.0 %
Spannung: 14.44 V
Tastverhältnis: 22.9 %
Temperatur: 23.4°C

005660 - Glühkerze Zylinder 3 (Q12)

P161C - 001 - Unterbrechung

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 01110001
Fehlerpriorität: 0

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8HX7K018335 KFZ-Kennzeichen: B7

Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 85779 km
Zeitangabe: 0

Umgebungsbedingungen:
Drehzahl: 777 /min
Drehmoment: 74.1 Nm
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Tastverhältnis: 1.0 %
Spannung: 14.44 V
Tastverhältnis: 22.9 %
Temperatur: 23.4°C

005661 - Glühkerze Zylinder 4 (Q13)
P161D - 001 - Unterbrechung

Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01110001
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 85779 km
Zeitangabe: 0

Umgebungsbedingungen:
Drehzahl: 777 /min
Drehmoment: 74.1 Nm
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Tastverhältnis: 1.0 %
Spannung: 14.44 V
Tastverhältnis: 22.9 %
Temperatur: 23.4°C

005662 - Glühkerze Zylinder 5 (Q14)
P161E - 001 - Unterbrechung

Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01110001
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 85779 km
Zeitangabe: 0

Umgebungsbedingungen:
Drehzahl: 777 /min
Drehmoment: 74.1 Nm
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Tastverhältnis: 1.0 %
Spannung: 14.44 V
Tastverhältnis: 22.9 %
Temperatur: 23.4°C

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8HX7K018335 KFZ-Kennzeichen: B7

005663 - Glühkerze Zylinder 6 (Q15)
P161F - 001 - Unterbrechung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01110001
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 85779 km
Zeitangabe: 0

Umgebungsbedingungen:
Drehzahl: 777 /min
Drehmoment: 74.1 Nm
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Tastverhältnis: 1.0 %
Spannung: 14.44 V
Tastverhältnis: 22.9 %
Temperatur: 23.4°C

Readiness: 0 0 0 0 0

Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\01J-927-156.lbl
Teilenummer SW: 8E3 910 155 F HW: 01J 927 156 HT
Bauteil: V30 0AN 2.7lTDI RdW 0020
Revision: 00000009 Seriennummer: 00000001007555
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 44554 001 00001
VCID: 2B52A55A8AA09266FB-807E

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\8E0-820-043.lbl
Teilenummer: 8E0 820 043 BK
Bauteil: A4 Klimaautomat 2833
Codierung: 00100
Betriebsnr.: WSC 00672
VCID: 6BD2655A19205266BB-513A

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8HX7K018335 KFZ-Kennzeichen: B7

Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\8E0-907-279-8EC.lbl
Teilenummer: 8E0 907 279 N
Bauteil: int. Lastmodul ECE 0907
Codierung: 20021
Betriebsnr.: WSC 00672
VCID: 3D769B0237D40CD655-4B4A

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\8H0-959-655-94.lbl
Teilenummer SW: 8H0 959 655 E HW: 8H0 959 655 E
Bauteil: Airbag 9.42 H09 1840
Revision: 92H09184 Seriennummer: 0037Y000JC9+
Codierung: 0071114
Betriebsnr.: WSC 00672 785 00200
VCID: 3C7096067FCE05DE62-8068

Subsystem 1 - Seriennummer: 6332BRB4016AA6D8Z

Subsystem 2 - Seriennummer: 6342BRB4016AA69E

Subsystem 3 - Seriennummer: 63729RB40169C9C9+

Subsystem 4 - Seriennummer: 63829RB40169CAC7+

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\8E0-953-549.lbl
Teilenummer: 8E0 953 549 S
Bauteil: Lenksäulenmodul 0911
Codierung: 00011
Betriebsnr.: WSC 00672
VCID: 4382EDFA51307A2623-4B30

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\8E0-920-9xx-8EC.lbl
Teilenummer SW: 8H0 920 900 K HW: 8H0 920 900 K
Bauteil: KOMBI+WFS 4 H14 0110
Revision: 0110 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0006001
Betriebsnr.: WSC 38919 002 1048576
VCID: 2F6AB14ABDB8EE46D7-5156

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

VCDS
Eigendiagnoseprotokoll
Freitag, 08. Juli, 2016, 14:12:57:42402
Seite 6

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8HX7K018335 KFZ-Kennzeichen: B7

Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\8E0-920-9xx-8EC.lbl
Teilenummer SW: 8H0 920 900 K HW: 8H0 920 900 K
Bauteil: KOMBI+WFS 4 H14 0110
Revision: 0110 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0006001
Betriebsnr.: WSC 38919 002 1048576
VCID: 2F6AB14ABDB8EE46D7-5156

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\8E0-959-433-MAX.lbl
Teilenummer: 8H0 959 433 K
Bauteil: Komfortgerät T3B 5141
Codierung: 06688
Betriebsnr.: WSC 00672
VCID: 3C7096062CCE05DE62-4B4A

Subsystem 1 - Teilenummer: 8H1959801E
Bauteil: Törsteuer.FS BRM 0205

Subsystem 2 - Teilenummer: 8H1959802E
Bauteil: Törsteuer.BF BRM 0205

Subsystem 3 - Teilenummer: 8H0959801A
Bauteil: Törsteuer.HL BRM 0002

Subsystem 4 - Teilenummer: 8H0959802A
Bauteil: Törsteuer.HR BRM 0002

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\4F0-910-357.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 357 F HW: 4F0 907 357 F
Bauteil: AFS 1 H01 0020
Revision: 00000001 Seriennummer:
Codierung: 0000019
Betriebsnr.: WSC 00672 785 00200
VCID: 295E5F52805C807609-807C

Subsystem 1 - Teilenummer: 8E0 941 329 A
Bauteil: AFS-Modul links H03 0010

Subsystem 2 - Teilenummer: 8E0 941 329 A
Bauteil: AFS-Modul rechts H03 0010

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

VCDS
Eigendiagnoseprotokoll
Freitag, 08. Juli, 2016, 14:12:57:42402
Seite 7

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8HX7K018335 KFZ-Kennzeichen: B7

Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\8E0-035-1xx-56.lbl
Teilenummer: 8E0 035 152 N
Bauteil: chorus II GRO 0004
Codierung: 13003
Betriebsnr.: WSC 60032
VCID: 2B52A55AD9A09266FB-4B18

1 Fehler gefunden:

00858 - Verbindung zwischen ZF-Ausgang Radio zum Antennenverstärker
29-10 - Kurzschluss nach Masse - Sporadisch

Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\8E0-919-283-8EC.lbl
Teilenummer SW: 8E0 919 283 D HW: 8E0 919 283 D
Bauteil: Parkhilfe 4-Kan H06 0010
Revision: 00H06000 Seriennummer: 00067802020621
Codierung: 0001024
Betriebsnr.: WSC 00672 785 00200
VCID: 316EB732AB8CF8B6C1-5174

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Ende----- (Dauer: 06:56) -----