

VCDS

Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64

VCDS Version: RKS 17.1.3 Datenstand: 20170224 DS267.4

<http://shop.dieselschrauber.de>

Händler-/Werkstattname:

Betriebsnummer: 000 00000 000000

Eigendiagnoseprotokoll

Freitag, 23. Juni, 2017, 15:28:59:17715

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8K69A184419 KFZ-Kennzeichen:

Kilometerstand: 107150km Reparaturauftrag:

Fahrzeugtyp: 8K (8T0)

Scan: 01 03 05 07 08 09 0E 0F 10 13 14 15 16 17 19 1B 1E 20 22 36

37 3C 42 46 47 52 53 55 56 62 67 69 6C 6D 72 77

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8K69A184419 Kilometerstand: 107150km

01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenk winkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
07-Anz./Bedieneinh. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
0E-Media Player 1 -- Status: i.O. 0000
0F-Radio-Tuner (dig.) -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: Fehler 0010
13-Distanzregelung -- Status: Fehler 0010
14-Raddämpfung -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
1B-Aktive Lenkung -- Status: i.O. 0000
1E-Media Player 2 -- Status: i.O. 0000
20-Fernlichtassistent -- Status: i.O. 0000
22-Allrad -- Status: i.O. 0000
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
3C-Spurwechsel -- Status: i.O. 0000
42-Türelekt. Fahrer -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelekt. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
62-Türelekt. hi. li. -- Status: i.O. 0000
67-Sprachsteuerung -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: Sporadischer Kommunikationsfehler 1000
6C-Rückfahrkamera -- Status: Fehler 0010
6D-Heckklappe -- Status: Fehler 0010
72-Türelekt. hi. re. -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8K69A184419 KFZ-Kennzeichen:

Adresse 01: Motorelektronik (J623-CAKA) Labeldatei: 06E-907-551-CAK.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 551 HW: 8K0 907 551
Bauteil: 3.0T SIMOS84 H01 0005
Revision: -----
Codierung: 010C000C180F0A28
Betriebsnr.: WSC 06335 123 12345
ASAM Datensatz: EV_ECM30TFS8K0907551 A01007
ROD: EV_ECM30TFS8K0907551_A01.rod
VCID: 6ED44D3CB1D236310B-803A

2 Fehlercodes gefunden:

7891 - Funktionseinschränkung wegen unplausibler Botschaft

U1112 00 [096] - -

Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 00000001

Fehlerpriorität: 2

Fehlerhäufigkeit: 3

Kilometerstand: 106931 km

Datum: 2017.06.18

Zeit: 09:18:38

Motordrehzahl: 2293.00 /min

Normierter Lastwert: 2.4 %

Fahrzeuggeschwindigkeit: 96 km/h

Kühlmitteltemperatur: 96 °C

Ansauglufttemperatur: 30 °C

Umgebungsluftdruck: 960 mbar

Spannung Klemme 30: 13.609 V

Verlernzähler nach OBD: 40

Motordrehzahl: Istwert: 2464 /min

MAF_ENVD: 119.83529 mg/stroke

Kühlmitteltemperatur (ungefiltert): 92.3 °C

Motor: Betriebszustand: PUC

Motorlast: 0.000000 %

Fahrzeuggeschwindigkeit: Istwert: 104 km/h

6091 - Steuergerät für Anhängererkennung (J345)

U1003 00 [032] - Keine Kommunikation

Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 00000001

Fehlerpriorität: 6

Fehlerhäufigkeit: 1

Kilometerstand: 106917 km

Datum: 2017.06.18

Zeit: 08:52:41

Motordrehzahl: 760.00 /min

Normierter Lastwert: 33.7 %

Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h

Kühlmitteltemperatur: 19 °C

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8K69A184419 KFZ-Kennzeichen:

Ansauglufttemperatur: 21 °C
Umgebungsluftdruck: 950 mbar
Spannung Klemme 30: 10.460 V
Verlernzähler nach OBD: 40
Motordrehzahl: Istwert: 992 /min
T_AST_ENVD: 0.00 s
Fahrstufe (nur Automatik): 0
Motor: Betriebszustand: IS
Batteriespannung: 11.070313 V
Fahrzeuggeschwindigkeit: Istwert: 0 km/h

Readiness: 0000 0000

Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: DRV\8K0-907-379-V1.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 379 AJ HW: 8K0 907 379 AJ
Bauteil: ESP8 quattro H04 0040
Revision: ----- Seriennummer: -----
Codierung: 28AD02
Betriebsnr.: WSC 06335 123 12345
VCID: 010E0680984C3949E6-8054

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J393) Labeldatei: DRV\8K0-907-064-05.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 064 BQ HW: 8K0 907 064 BQ
Bauteil: BCM2 1.1 H90 0246
Revision: 00002001
Codierung: 030200
Betriebsnr.: WSC 06335 000 00000
VCID: 0008038493463041E9-8054

Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8T0 959 754 AG HW: 8T0 959 754 AG
Bauteil: FBSAUDIB8 IDG H37 0060
Seriennummer: 0508000077729020

Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D
Bauteil: ELVAUDIB8 H36 0041
Seriennummer: 0208000098621014

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8K69A184419 KFZ-Kennzeichen:

Adresse 07: Anz./Bedieneinh. Labeldatei: DRV\8T0-035-7xx-07-H.clb
Teilenummer SW: 8T0 035 730 HW: 4E0 035 729 A
Bauteil: Interfacebox H43 5570
Revision: 00000000 Seriennummer: 331KV087532079
Codierung: 0041001
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 6ED44D3C79D236310B-803A

Subsystem 1 - Teilenummer: 8T0 919 609
Bauteil: E0380 BedienteilH08 0100

Subsystem 2 - Seriennummer: 00000000201541

Subsystem 3 - Seriennummer: 0122.11.080000000100010198ÿ

Subsystem 4 - Seriennummer: 010198ÿ

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: DRV\8Tx-820-043-3Z.clb
Teilenummer SW: 8T1 820 043 AK HW: 8T1 820 043 AK
Bauteil: KLIMA 3 ZONEN H08 0180
Revision: C1000000 Seriennummer: 01310120111706
Codierung: 66000000
Betriebsnr.: WSC 25267 136 60568
VCID: 7AFC716CF59A6A91A7-802E

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8K69A184419 KFZ-Kennzeichen:

Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: DRV\8K0-907-063.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 063 D HW: 8K0 907 063 D
Bauteil: BCM1 1.0 H22 0253
Revision: 05022001 Seriennummer: 00000000177560
Codierung: 2608D0910174AF313E01000300001D0D4F9C874800010141000000
Betriebsnr.: WSC 06335 123 12345
VCID: 30689344636660C159-8064

Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: WWS 051208 H06 0070
Seriennummer: SWF08120055854
Codierung: 00FD11

Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labeldatei: DRV\8K0-955-559.CLB
Bauteil: RLS H04 0003
Seriennummer: 10339239
Codierung: 0B5028

Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8K0 941 531 AA HW: 8K0 941 531 AA
Bauteil: E1 - LDS H07 0080
Seriennummer: 00000000002811081344

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 0E: Media Player 1 Labeldatei: DRV\4E0-910-111.lbl
Teilenummer SW: 8T1 035 110 C HW: 8T1 035 110 C
Bauteil: MP3-Changer H43 0390
Revision: 00043003 Seriennummer: AUZ5ZBH8692018
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 2A5C812C85BA1A1197-807E

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 0F: Radio-Tuner (dig.) Labeldatei: DRV\4E0-910-563.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 563 C HW: 4E0 035 563
Bauteil: DAB-Tuner H41 0830
Revision: 00000001 Seriennummer: KE1276W7500500
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 06335 000 00000
VCID: 24406F14E79ECC61AD-8070

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8K69A184419 KFZ-Kennzeichen:

Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei: DRV\8K0-919-475.clb
Teilenummer SW: 8K0 919 475 E HW: 8K0 919 475 A
Bauteil: PARKHILFE 8K H06 0020
Revision: 11001001 Seriennummer: 52840834001836
Codierung: 310003
Betriebsnr.: WSC 06335 123 12345
VCID: 3B72B468BA209399FC-806E

1 Fehler gefunden:

01517 - Steuergerät für Anhängererkennung (J345)

004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 00100100

Fehlerpriorität: 6

Fehlerhäufigkeit: 1

Verlernzähler: 102

Kilometerstand: 106917 km

Zeitangabe: 0

Datum: 2017.06.18

Zeit: 08:52:40

Umgebungsbedingungen:

Temperatur: 19.0°C

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8K69A184419 KFZ-Kennzeichen:

Adresse 13: Distanzregelung (J428) Labeldatei: DRV\8K0-907-561.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 561 HW: 8K0 907 561
Bauteil: ACC2 H07 0080
Seriennummer: 000000000000000
Codierung: 002B99
Betriebsnr.: WSC 06335 123 12345
VCID: 6FEA5038BED83F3900-803A

1 Fehler gefunden:

01314 - Motorsteuergerät
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00101101
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 103
Kilometerstand: 106917 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.06.18
Zeit: 08:52:40

Umgebungsbedingungen:
Temperatur: 17.0°C
Spannung: 11.26 V
Binärwert: 01000
Hex Wert: 0x044B
Hex Wert: 0x0022
Geschwindigkeit: -3.6 km/h
Querschleunigung: 0.00 m/s^2

Adresse 14: Raddämpfung (J250) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 8K0 907 364 HW: 8K0 907 364
Bauteil: DAEMPFUNGS-SG H08 0052
Revision: 00000000 Seriennummer: 19110800480003
Codierung: 070181
Betriebsnr.: WSC 50288 136 88310
VCID: 70E85344A3E620C119-8024

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8K69A184419 KFZ-Kennzeichen:

Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: DRV\8K0-959-655.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 655 B HW: 8K0 959 655 B
Bauteil: AirbagVW-AU10 H27 0410
Seriennummer: 0038JD1D0FG2
Codierung: 303434353630303030554A304C384B3053
Betriebsnr.: WSC 06335 000 00000
ASAM Datensatz: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02007
ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_A02.rod
VCID: 3C70B774B72E94A1F5-8068

Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 6334MSME433063530

Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 6344MSME43207221

Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Seriennummer: 6352QSME78141A2CM

Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Seriennummer: 6362QSME57173734F

Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 63732SME12141F26V

Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 63832SME6F143A286

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei: DRV\8K0-953-568.clb
Teilenummer SW: 8K0 953 568 G HW: 8K0 953 568 G
Bauteil: Lenks.Modul H13 0013
Revision: ----- Seriennummer: 90315HKQ000B4
Codierung: 00001F
Betriebsnr.: WSC 06335 000 00000
VCID: 3E74BD7CA93286B1DB-806A

Bauteil: E221 - MFL H02 0003

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8K69A184419 KFZ-Kennzeichen:

Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: DRV\8T0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 8K0 920 930 L HW: 8K0 920 930 L
Bauteil: KOMBIINSTR. H03 0224
Revision: 00000000 Seriennummer: 9EC6ACVC8
Codierung: 031D1100BF000008000001
Betriebsnr.: WSC 06335 123 12345
VCID: 3664A55C81024EF103-8062

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: DRV\8T0-907-468.clb
Teilenummer SW: 8T0 907 468 Q HW: 8T0 907 468 L
Bauteil: GW-BEM 5CAN-M H10 0095
Revision: FB600048 Seriennummer: 4800F08B11000F
Codierung: 000303
Betriebsnr.: WSC 06335 000 00000
VCID: 4FAAF0B81E981F3920-801A

Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8K0 915 181 B HW: 8K0 915 181 B
Bauteil: J367-BDM H04 0150
Seriennummer: 1804A4B0240908

2 Fehlercodes gefunden:

01517 - Steuergerät für Anhängererkennung (J345)

004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 00100100

Fehlerpriorität: 2

Fehlerhäufigkeit: 87

Verlernzähler: 103

Kilometerstand: 106779 km

Zeitangabe: 0

Datum: 2017.06.03

Zeit: 17:50:58

03041 - Energiemanagement aktiv

000 - - - Sporadisch

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 00100100

Fehlerpriorität: 2

Fehlerhäufigkeit: 87

Verlernzähler: 103

Kilometerstand: 106779 km

Zeitangabe: 0

Datum: 2017.06.03

Zeit: 17:50:58

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8K69A184419 KFZ-Kennzeichen:

Adresse 1B: Aktive Lenkung (J792) Labeldatei: DRV\8K0-907-144.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 144 C HW: 8K0 907 144 C
Bauteil: DYNAMIKLENK. H06 0500
Revision: 50001003 Seriennummer: -----
Codierung: 8C0000
Betriebsnr.: WSC 06334 000 00000
VCID: 2F6A90387E587F3940-807A

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 1E: Media Player 2 (R199) Labeldatei: DRV\4E0-035-785.lbl
Teilenummer SW: 4E0 035 785 F HW: 4E0 035 785 C
Bauteil: SG ext.Player H15 0850
Revision: 00000000
Codierung: 010000
Betriebsnr.: WSC 06335 000 00000
VCID: 2B5284284A4003196C-807E

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 20: Fernlichtassistent (J844) Labeldatei: DRV\8K0-857-511.clb
Teilenummer SW: 8K0 857 511 C HW: 8K0 857 511 A
Bauteil: FLA H04 0003
Revision: AA001002
Codierung: 02019164747464545425363E
Betriebsnr.: WSC 06335 000 00000
VCID: 316E9640686C69C956-8064

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 22: Allrad (J492) Labeldatei: 8K0-907-163.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 163 HW: 8K0 907 163
Bauteil: 4 Wheel Drive H09 0004
Seriennummer: 000511080001012
ASAM Datensatz: EV_AllWheelDiffeQSPCAN 003007
ROD: EV_AllWheelDiffeQSPCAN.rod
VCID: 6DD64A30BCD4CD2932-8038

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8K69A184419 KFZ-Kennzeichen:

Adresse 36: Sitzverst. Fahr. (J136) Labeldatei: 8T0-959-760.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 760 HW: 8K0 959 760
Bauteil: MEM-FS H05 0043
Revision: AA000000 Seriennummer: 00001001193721
Codierung: 00581300000000000000
Betriebsnr.: WSC 06335 000 00000
VCID: 77FA6858C68877F9D8-8022

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 37: Navigation Labeldatei: DRV14E0-910-88x-37.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 M
Bauteil: MNS ECE H52 1060
Revision: 00000000 Seriennummer: 333L%087636757
Betriebsnr.: WSC 25267 136 94629
VCID: 3B72B4687A209399FC-806E

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 3C: Spurwechsel Labeldatei: DRV18K0-907-566.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 566 B HW: 4L0 907 566 B
Bauteil: J0769_SWA_MasterH01 0050
Revision: 00H01000 Seriennummer: 6PZ 009 014-13
Codierung: 0010102
Betriebsnr.: WSC 06335 000 00000
VCID: 3664A55C41024EF103-8062

Subsystem 1 - Teilenummer: 8K0 907 568 B
Bauteil: J0770_SWA_Slave_H01 0050

Subsystem 2 - Seriennummer: 6PZ 009 014-33

Subsystem 3 - Seriennummer: 5F12.12.0800H010003CD10252ÿ

Subsystem 4 - Seriennummer: D10252ÿ

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 42: Türelekt. Fahrer (J386) Labeldatei: 8K0-959-793.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 793 D HW: 8K0 959 793 D
Bauteil: TSG FA H11 0250
Revision: Seriennummer: 0000008205344
Codierung: 011C02205E00410001
Betriebsnr.: WSC 06335 000 00000
VCID: 418EC680D8CCF949A6-8014

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8K69A184419 KFZ-Kennzeichen:

Adresse 46: Komfortsystem (J393) Labeldatei: DRV\8K0-907-064-46.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 064 BQ HW: 8K0 907 064 BQ
Bauteil: BCM2 1.1 H90 0246
Revision: 00002001 Seriennummer: 0116109507
Codierung: 013A0620203934D40230020004000000
Betriebsnr.: WSC 06335 123 12345
VCID: 0008038493463041E9-8054

Subsystem 1 - Teilenummer: 8K0 951 177
Bauteil: DWA-Sensor H02 0040

Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 951 605 C
Bauteil: LIN BACKUP HO H03 1301

Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8K0 959 591 HW: 8K0 959 591
Bauteil: J245 PS127 H06 0037

Subsystem 4 - Teilenummer SW: 8K0 959 591 HW: 8K0 959 591
Bauteil: J394 PS222 H06 0037

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 47: Soundsystem (J525) Labeldatei: DRV\8T0-035-223-BOM.clb
Teilenummer SW: 8T0 035 223 T HW: 8T0 035 223 F
Bauteil: DSP Prem H14 0400
Revision: 00H14003 Seriennummer: 34814003834301
Codierung: 030101
Betriebsnr.: WSC 12336 024 394758
VCID: 3F8AC078AE388FB9D0-806A

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 52: Türelekt. Beifahr. (J387) Labeldatei: 8K0-959-792.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 792 D HW: 8K0 959 792 D
Bauteil: TSG BF H11 0250
Revision: Seriennummer: 0000008222565
Codierung: 011C02205E00410001
Betriebsnr.: WSC 06335 000 00000
VCID: 4088C384D3C6F041A9-8014

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8K69A184419 KFZ-Kennzeichen:

Adresse 53: Feststellbremse (J540) Labeldatei: DRV\8K0-907-801-V1.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 801 F HW: 8K0 907 801 F
Bauteil: EPB Audi B8 H06 0070
Revision: 00000003 Seriennummer: 10000000148346
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 326C994C6D6A52D12F-8066

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\8T0-907-357.clb
Teilenummer SW: 8H0 907 357 A HW: 8H0 907 357
Bauteil: AFS 1 H01 0020
Revision: 00000001 Seriennummer:
Codierung: 0000020
Betriebsnr.: WSC 06334 000 00000
VCID: 30689344A36660C159-8064

Subsystem 1 - Teilenummer: 8K0 941 329
Bauteil: AFS-Modul links H01 S001

Subsystem 2 - Teilenummer: 8K0 941 329
Bauteil: AFS-Modul rechtsH01 S001

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\4E0-910-541.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 541 Q HW: 4F0 035 541 N
Bauteil: TUNER EU/US/RDW H42 0620
Revision: 00000000 Seriennummer: 357LY087514019
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 06335 000 00000
VCID: 2E548D3CB95276314B-807A

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 62: Türelekt. hi. li. (J388) Labeldatei: 4F0-959-795.clb
Teilenummer SW: 4F0 959 795 N HW: 8K0 959 795 C
Bauteil: TSG HL H10 0251
Revision: Seriennummer: 0000008200165
Codierung: 010C02204000210001
Betriebsnr.: WSC 06335 000 00000
VCID: 4480CF94C7DEEC618D-8010

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8K69A184419 KFZ-Kennzeichen:

Adresse 67: Sprachsteuerung Labeldatei: DRV4E0-910-75x-67.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 754 R HW: 4E0 035 753 A
Bauteil: SDS 3500 DE H46 0630
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000810160118
Betriebsnr.: WSC 12336 024 394758
VCID: 3566A2505C0445E90A-8060

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 69: Anhänger Labeldatei: DRV8K0-907-383.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 383 E HW: 8K0 907 383 E
Bauteil: Anhaenger H07 0070
Codierung: 0100000000000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 3664A55C81024EF103-8062

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 6C: Rückfahrkamera Labeldatei: DRV8T0-907-441.clb
Teilenummer SW: 8T0 907 441 B HW: 4L0 907 441 A
Bauteil: J772_Rearview 0070
Revision: --H12--- Seriennummer: 525PA8-J8Z900P
Codierung: 1031007
Betriebsnr.: WSC 06335 000 00000
VCID: 377AA8584608B7F918-8062

1 Fehler gefunden:

01517 - Steuergerät für Anhängererkennung (J345)

004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 00100100

Fehlerpriorität: 6

Fehlerhäufigkeit: 32

Verlernzähler: 103

Kilometerstand: 106917 km

Zeitangabe: 0

Datum: 2017.06.17

Zeit: 21:21:08

Umgebungsbedingungen:

Kl.15 AUS

Rückw. AUS

Anzahl: 3

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8K69A184419 KFZ-Kennzeichen:

Adresse 6D: Heckklappe (J605) Labeldatei: DRV\4L0-910-945.lbl
Teilenummer SW: 8K9 827 851 HW: 8K9 827 851
Bauteil: J605 Master H27 0280
Revision: ----- Seriennummer: 8K9827851
VCID: 7BF27468FAA05399BC-802E

Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8K9 827 852 HW: 8K9 827 852
Bauteil: J756 Slave H24 0280
Seriennummer: 8K9827852

1 Fehler gefunden:

02242 - Taster für Schließung Heckklappe im Kofferraum (E406)

008 - unplausibles Signal

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 01101000

Fehlerpriorität: 3

Fehlerhäufigkeit: 1

Verlernzähler: 54

Kilometerstand: 106777 km

Zeitangabe: 0

Datum: 2017.06.03

Zeit: 17:02:51

Adresse 72: Türelekt. hi. re. (J389) Labeldatei: 4F0-959-795.clb
Teilenummer SW: 4F0 959 795 N HW: 8K0 959 795 C
Bauteil: TSG HR H10 0251
Revision: Seriennummer: 0000008200634
Codierung: 010C02204000210001
Betriebsnr.: WSC 06335 000 00000
VCID: 4480CF94C7DEEC618D-8010

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 77: Telefon Labeldatei: DRV\4F1-910-336.lbl
Teilenummer SW: 4F1 910 336 D HW: 4F1 862 335
Bauteil: BTA H12 1120
Revision: 00H12000 Seriennummer: 00000007519843
Codierung: 0020011
Betriebsnr.: WSC 06335 000 00000
VCID: 25467210ECA43569BA-8070

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Ende------(Dauer: 04:41)-----