

VCDS  
Windows-basierter VAG/VAS-Emulator  
VCDS Version: RKS 12.12.3    Datenstand: 20140904  
<http://shop.dieselschrauber.de/>

Händler-/Werkstattname:  
Betriebsnummer: 000 00000 000000

Eigendiagnoseprotokoll  
Mittwoch, 27. April, 2022, 09:26:07:00081

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ7NZFV036227    KFZ-Kennzeichen:  
Kilometerstand:            Reparaturauftrag:

Fahrzeugtyp: 7N (7N0)  
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 18 19 25 42 44 46 4C 52 53 55 56 61  
      62 69 72 77

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ7NZFV036227

01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010  
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000  
04-Lenk winkelsensor -- Status: i.O. 0000  
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000  
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010  
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000  
15-Airbag -- Status: i.O. 0000  
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000  
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000  
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000  
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000  
25-Wegfahrsperrung -- Status: i.O. 0000  
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000  
44-Lenkhilfe -- Status: Fehler 0010  
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000  
4C-Reifendruck II -- Status: i.O. 0000  
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000  
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000  
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000  
56-Radio -- Status: i.O. 0000  
61-Batterieregelung -- Status: i.O. 0000  
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000  
69-Anhänger -- Status: Fehler 0010  
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000  
77-Telefon -- Status: i.O. 0000

-----

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ7NZFV036227    KFZ-Kennzeichen:

Adresse 01: Motorelektronik (J623-CFFB)    Labeldatei: RKS\03L-906-018-CFF.clb  
Teilenummer SW: 03L 906 018 HH    HW: 03L 907 309 Q  
Bauteil: R4 2.0l TDI    X28 9980  
Revision: 44X28---    Seriennummer:  
Codierung: 0019001A043401080000  
Betriebsnr.: WSC 92521 052 00000  
ASAM Datensatz: EV\_ECM20TDI01103L906018HH 003015  
ROD: EV\_ECM20TDI01103L906018F.rod  
VCID: 77F9B195CECD15A6AA7-8022

2 Fehlercodes gefunden:

15733 - NOx Katalysator Bank 1  
    P20EE 00 [096] - Wirkungsgrad zu niedrig  
    Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung  
Freeze Frame:  
    Fehlerstatus: 01100000  
    Fehlerpriorität: 0  
    Fehlerhäufigkeit: 16  
    Verlernzähler: 104  
    Kilometerstand: 0 km  
    Datum: 2000.00.00  
    Zeit: 00:00:00

4096 - Bank 1; Nockenwellenpos. (G40) / Kurbelwellenpos.sensor (G28)  
    P0016 00 [104] - falsche Zuordnung  
    Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung  
Freeze Frame:  
    Fehlerstatus: 00000001  
    Fehlerpriorität: 2  
    Fehlerhäufigkeit: 162  
    Kilometerstand: 120954 km  
    Datum: 2074.14.13  
    Zeit: 11:50:19

Readiness: 0 0 0 0 0

-----  
Adresse 03: Bremsenelektronik    Labeldatei: 7N0-614-109.clb  
Teilenummer SW: 7N0 614 109 S    HW: 7N0 614 109 S  
Bauteil: J104    C3 450M VDDB 0040  
Revision: --H07---    Seriennummer: 00000008708681  
Codierung: 0018967  
Betriebsnr.: WSC 00020 790 00000  
VCID: 3D7563BD6471FFF6B0B-8068

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.  
-----

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ7NZFV036227    KFZ-Kennzeichen:

Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255)                    Labeldatei: RKS\5K0-907-044.clb  
Teilenummer SW: 7N0 907 044 AL                    HW: 7N0 907 044 AL  
Bauteil: Klima-Sharan H02 0606  
Revision: 00001K02  
Codierung: 021000C449  
Betriebsnr.: WSC 00020 999 00000  
ASAM Datensatz: EV\_ClimatronicSharan A01005  
ROD: EV\_ClimaAutoSharaBasis.rod  
VCID: 7AFFA8A1FDDDF08CED59-802F

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----  
Adresse 09: Zentralelektrik (J519)                    Labeldatei: RKS\1K0-937-08x-09.clb  
Teilenummer SW: 5K0 937 086 Q                    HW: 5K0 937 086 Q  
Bauteil: BCM PQ35 M                    122 0174  
Revision: BC122001  
Codierung: 60180A3B89251AC4408800C05400096443D51408626D2F22E484872000C1  
Betriebsnr.: WSC 00020 790 00000  
VCID: 428F1041DD8F800ECD9-8017

Subsystem 1 - Teilenummer SW: 7N1 955 119 A                    HW: 7N1 955 119                    Labeldatei: RKS\1KX-955-119  
Bauteil: WWS                    141213                    033 0044  
Codierung: 004DBD

Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5Q0 955 547 A                    HW: 5Q0 955 547 A                    Labeldatei: RKS\5Q0-955-54  
Bauteil: RLHS                    037 0059  
Codierung: 0228BB

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----  
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446)                    Labeldatei: RKS\1Q0-919-475.clb  
Teilenummer SW: 7N0 919 475 A                    HW: 7N0 919 475  
Bauteil: PARKHILFE 8K H06 0012  
Revision: -----                    Seriennummer: 28231503302982  
Codierung: 118001  
Betriebsnr.: WSC 00020 999 00000  
ASAM Datensatz: EV\_EPHVA18VW4280000 001005  
ROD: EV\_EPHVA18VW4280000\_VW36.rod  
VCID: 397D77ADB859C3D69C3-806C

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ7NZFV036227    KFZ-Kennzeichen:

Adresse 15: Airbag (J234)            Labeldatei: 5K0-959-655.clb  
Teilenummer SW: 7N0 959 655 C      HW: 7N0 959 655 C  
Bauteil: VW10Airbag00R H13 0014  
Seriennummer: 003LGP2H8G6S  
Codierung: 003052  
Betriebsnr.: WSC 00020 999 00000  
ASAM Datensatz: EV\_AirbaVW10TS6VW428 A01004  
ROD: EV\_AirbaVW10TS6VW428.rod  
VCID: 3F8919B5A67DEDE6A27-806A

Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:  
Subsystem 1 - Teilenummer SW: ---            HW: ---  
Bauteil: S.Sens.Fahr.V --- ---  
Seriennummer: 3493ETS60E7F0EF1ADDQ  
Codierung: 000000

Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:  
Subsystem 2 - Teilenummer SW: ---            HW: ---  
Bauteil: S.Sens.Beif.V --- ---  
Seriennummer: 3503ETS600FEFDA1A9DG  
Codierung: 000000

Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:  
Subsystem 3 - Teilenummer SW: ---            HW: ---  
Bauteil: S.Sens.Fahr.H --- ---  
Seriennummer: 3513ETS60CAE1EF1ADDK  
Codierung: 000000

Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:  
Subsystem 4 - Teilenummer SW: ---            HW: ---  
Bauteil: S.Sens.Beif.H --- ---  
Seriennummer: 3523ETS60C319DB1ADD4  
Codierung: 000000

Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:  
Subsystem 5 - Teilenummer SW: ---            HW: ---  
Bauteil: F.Sens.Fahr --- ---  
Seriennummer: 35540TS6091FC1B1B9DY  
Codierung: 000000

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

---

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ7NZFV036227    KFZ-Kennzeichen:

Adresse 16: Lenkradelektronik (J527)                    Labeldatei: RKS\5K0-953-569.clb  
Teilenummer SW: 5K0 953 501 CR                    HW: 5K0 953 569 AL  
Bauteil: LENKS.MODUL                    016 0162  
Revision: FF010042                    Seriennummer: 20150213101110  
Codierung: 1182240000  
Betriebsnr.: WSC 00020 999 00000  
ASAM Datensatz: EV\_VW360SteerWheelUDS A03004  
ROD: EV\_VW360SteerWheelUDS.rod  
VCID: 7CF3AEB9F7EB36FEC75-8029

Steuergerät für Multifunktionslenkrad:  
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3C8 959 537 D                    HW: 3C8 959 537 D  
Bauteil: E221\_\_MFL-TK6                    H07 0023  
Seriennummer: 70000000000000859561  
Codierung: E20000

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----  
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285)                    Labeldatei: RKS\5K0-920-xxx-17.clb  
Teilenummer SW: 7N0 920 870 L                    HW: 7N0 920 870 L  
Bauteil: KOMBI                    H04 0905  
Seriennummer: 0000000000000000  
Codierung: 140F01  
Betriebsnr.: WSC 00020 999 00000  
ASAM Datensatz: EV\_Kombi\_UDS\_VDD\_RM09 A04727  
ROD: EV\_Kombi\_UDS\_VDD\_RM09\_VW21.rod  
VCID: 3B716DA5B265F1C68EF-806E

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----  
Adresse 18: Standheizung                    Labeldatei: RKS\1K0-815-071.clb  
Teilenummer: 7N0 963 271 G  
Bauteil: Zuheizier                    051 3041  
Revision: 00051000                    Seriennummer: 09028242000000  
Codierung: 0000041  
Betriebsnr.: WSC 80093 222 69422  
VCID: 387B72A94B53DADE63D-806D

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ7NZFV036227    KFZ-Kennzeichen:

Adresse 19: Diagnoseinterface (J533)                    Labeldatei: RKS\7N0-907-530-V2.clb  
Teilenummer SW: 7N0 907 530 AQ                    HW: 7N0 907 530 AL  
Bauteil: J533 Gateway H58 1653  
Revision:    H58                    Seriennummer: 130215F1001468  
Codierung: 468002  
Betriebsnr.: WSC 00020 790 00000  
VCID: 7F0959B5EEFD2DE6E27-802A

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----  
Adresse 25: Wegfahrsperre (J334)                    Labeldatei: RKS\5K0-920-xxx-25.clb  
Teilenummer SW: 5K0 953 234                    HW: 5K0 953 234  
Bauteil: IMMO                    H04 0905  
Seriennummer:  
Codierung: 000000  
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000  
ASAM Datensatz: EV\_Immo\_UDS\_VDD\_RM09 A03710  
ROD: EV\_Immo\_UDS\_VDD\_RM09\_SE36.rod  
VCID: EADF18E10D7F384EA59-80BF

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----  
Adresse 42: Türelekt. Fahrer (J386)                    Labeldatei: 7N0-959-793.clb  
Teilenummer SW: 7N0 959 793 G                    HW: 7N0 959 793 G  
Bauteil: TSG FA                    H03 0553  
Revision:                    Seriennummer: 0000135761230  
Codierung: 011107209000411011  
Betriebsnr.: WSC 00020 790 00000  
VCID: 46870C51F1A7BC2EE11-8013

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ7NZFV036227    KFZ-Kennzeichen:

Adresse 44: Lenkhilfe                    Labeldatei: RKS\5N1-909-144.clb  
Teilenummer SW: 5N1 909 144 R            HW: 5N1 909 148 J  
Bauteil: J500\_\_APA-BS KL.324 1401  
Revision: 1BH04739            Seriennummer: 00150270134101  
Codierung: 0000258  
Betriebsnr.: WSC 00020 790 00000  
VCID: 418D1F4D18899B16D43-8014

2 Fehlercodes gefunden:

00573 - Geber für Lenkmoment (G269)  
008 - unplausibles Signal - Sporadisch

Freeze Frame:  
Fehlerstatus: 00101000  
Fehlerpriorität: 1  
Fehlerhäufigkeit: 2  
Verlernzähler: 3  
Kilometerstand: 152381 km  
Zeitangabe: 0  
Datum: 2017.14.06  
Zeit: 22:40:23

Freeze Frame:  
Drehmoment: 0.1 Nm  
Drehmoment: 3.9 Nm  
Spannung: 5.00 V  
nicht belegt  
nicht belegt

00573 - Geber für Lenkmoment (G269)  
008 - unplausibles Signal - Warnleuchte EIN

Freeze Frame:  
Fehlerstatus: 11101000  
Fehlerpriorität: 1  
Fehlerhäufigkeit: 1  
Verlernzähler: 218  
Kilometerstand: 152381 km  
Zeitangabe: 0  
Datum: 2017.14.06  
Zeit: 22:40:47

Freeze Frame:  
Drehmoment: 2.2 Nm  
Drehmoment: 4.4 Nm  
Spannung: 5.00 V  
nicht belegt  
nicht belegt

---

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ7NZFV036227    KFZ-Kennzeichen:

Adresse 52: Türelekt. Beifahr. (J387)                    Labeldatei: 7N0-959-792.clb  
Teilenummer SW: 7N0 959 792 G                    HW: 7N0 959 792 G  
Bauteil: TSG BF                                    H03 0553  
Revision:    Seriennummer: 0000135771901  
Codierung: 011105209E00411011  
Betriebsnr.: WSC 00020 790 00000  
VCID: 45850B5DCCA1B736E8B-8010

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----  
Adresse 53: Feststellbremse                            Labeldatei: RKS\3AA-907-801.clb  
Teilenummer SW: 3AA 907 801 J                    HW: 3AA 907 801 J  
Bauteil: J540 EPB4                                VW-63206 0012  
Revision: H19                                      Seriennummer: 00000000535363  
Codierung: 0024167  
Betriebsnr.: WSC 00020 790 00000  
VCID: 387B72A94B53DADE63D-806D

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----  
Adresse 55: Leuchtweitenreg. (J745)                    Labeldatei: RKS\5M0-907-357-V3.clb  
Teilenummer SW: 5M0 907 357 F                    HW: 7L6 907 357 C  
Bauteil: AFS-ECU                                 H04 0111  
Revision: -----                                Seriennummer: -----  
Codierung: 058200000B000200  
Betriebsnr.: WSC 00020 999 00000  
ASAM Datensatz: EV\_HeadlRegulVWAFSPt 002016  
ROD: EV\_HeadlRegulVWAFSPt.rod  
VCID: 377971958E4DD5A66A7-8062

Left\_headlamp\_power\_output\_stage:  
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 1T0 941 329                    HW: 1T0 941 329  
Bauteil: LeiMo links                            H06 0007  
Codierung: 360000

Right\_headlamp\_power\_output\_stage:  
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 1T0 941 329                    HW: 1T0 941 329  
Bauteil: LeiMo rechts                         H06 0007  
Codierung: 360000

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----



Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ7NZFV036227    KFZ-Kennzeichen:

Adresse 56: Radio (J503)                    Labeldatei: RKS\5M0-035-1xx-56.clb  
Teilenummer SW: 5M0 035 186 J    HW: 5M0 035 186 J  
Bauteil: RCD310 EU T    H06 5007  
Revision: ----10S    Seriennummer: VWZ4Z2R1161009  
Codierung: 0500040004000D  
Betriebsnr.: WSC 00020 790 00000  
VCID: 336145859235398656F-8066

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----  
Adresse 61: Batterieregelung (J840)                    Labeldatei: RKS\1K0-907-534.clb  
Teilenummer SW: 7N0 907 534    HW: 7N0 907 530 AL  
Bauteil: Batt.regelung H58 1653  
Seriennummer: 130215F1001468  
Codierung: 330F7859  
Betriebsnr.: WSC 00020 790 00000  
VCID: F1ED0F8D28A9CB96E43-80A4

Subsystem 1 - Teilenummer SW: 1K0 915 181 H    HW: 1K0 915 181 A  
Bauteil: J367-BDM    H07 0180

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----  
Adresse 62: Türelekt. hi. li. (J388)                    Labeldatei: 7N0-959-794.clb  
Teilenummer SW: 7N0 959 794 G    HW: 7N0 959 794 G  
Bauteil: TSG HL                    H04 0553  
Revision:                    Seriennummer: 0000137071869  
Codierung: 010005200000411001  
Betriebsnr.: WSC 00020 790 00000  
VCID: 47990155F6ADA5261A7-8012

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ7NZFV036227    KFZ-Kennzeichen:

Adresse 69: Anhänger (J345)                    Labeldatei: RKS\7N0-907-383.clb  
Teilenummer SW: 7N0 907 383                    HW: 7N0 907 383  
Bauteil: Anhaenger                            H12 0120  
Revision: 3I001003                            Seriennummer: 00000361179263  
Codierung: 410C040001000000  
Betriebsnr.: WSC 00020 790 00000  
VCID: F3E1058552B5F98616F-80A6

2 Fehlercodes gefunden:

00532 - Versorgungsspannung

011 - Unterbrechung - Warnleuchte EIN

Freeze Frame:

Fehlerstatus: 11101011  
Fehlerpriorität: 3  
Fehlerhäufigkeit: 1  
Verlernerzähler: 15  
Kilometerstand: 58714 km  
Zeitangabe: 0  
Datum: 2027.14.26  
Zeit: 12:45:27

02564 - Lampe für Schlusslicht links am Anhänger (M60)

010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus - Warnleuchte EIN

Freeze Frame:

Fehlerstatus: 11101010  
Fehlerpriorität: 3  
Fehlerhäufigkeit: 1  
Verlernerzähler: 252  
Kilometerstand: 135572 km  
Zeitangabe: 0  
Datum: 2013.14.22  
Zeit: 16:55:53

-----  
Adresse 72: Türelekt. hi. re. (J389)                    Labeldatei: 7N0-959-794.clb  
Teilenummer SW: 7N0 959 794 G                    HW: 7N0 959 794 G  
Bauteil: TSG HR                                H04 0553  
Revision:                                        Seriennummer: 0000137071826  
Codierung: 010005200000411001  
Betriebsnr.: WSC 00020 790 00000  
VCID: 47990155F6ADA5261A7-8012

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.  
-----

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ7NZFV036227    KFZ-Kennzeichen:

Adresse 77: Telefon (J412)                    Labeldatei: RKS\7P6-035-730.clb  
Teilenummer SW: 7P6 035 730 M            HW: 7P6 035 730 M  
Bauteil: TELEFON                            H16 4217  
Revision: 1B001001                        Seriennummer: 00007670117107  
Codierung: 0A01000000010101  
Betriebsnr.: WSC 00020 999 00000  
ASAM Datensatz: EV\_UHVNA 002720  
ROD: EV\_UHVNA.rod  
VCID: 3C736EB9B76BF6FE875-8069

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Ende -----