VCDS

Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows XP x86

Version: RKS 15.7.4

<http://shop.dieselschrauber.de>

Händler-/Werkstattname:

Betriebsnummer: 000 00000

Eigendiagnoseprotokoll

Freitag, 22. Juli, 2016, 09:42:59:42402

Fahrzeug-Ident.-Nr.: KFZ-Kennzeichen:

Kilometerstand: Reparaturauftrag: hufe

Steuergerät-Teilenummer: 8H1 910 401 HW: 8E0 907 401 AL
Bauteil und/oder Version: 2.7L V6TDI 000CG 0040
Codierung: 0011181
Betriebsnummer: WSC 00672 126 64750
VCID: 60C80276B3E6013E1E-8034

2 Fehlercodes gefunden:

005659 - Glühkerze Zylinder 2 (Q11)

P161B - 001 - Unterbrechung

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 01100001

Fehlerpriorität: 0

Fehlerhäufigkeit: 1

Verlernzähler: 255

Kilometerstand: 86671 km

Zeitangabe: 0

Umgebungsbedingungen:

Drehzahl: 0 /min

Drehmoment: 0.0 Nm

Geschwindigkeit: 0.0 km/h

Tastverhältnis: 1.0 %

Spannung: 12.24 V

Tastverhältnis: 11.0 %

Temperatur: 36.9°C

005663 - Glühkerze Zylinder 6 (Q15)

P161F - 001 - Unterbrechung

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 01100001

Fehlerpriorität: 0

Fehlerhäufigkeit: 1

Verlernzähler: 255

Kilometerstand: 86671 km

Zeitangabe: 0

Umgebungsbedingungen:

Drehzahl: 0 /min

Drehmoment: 0.0 Nm

Geschwindigkeit: 0.0 km/h

Tastverhältnis: 1.0 %

Spannung: 12.24 V

Tastverhältnis: 11.0 %

Temperatur: 36.9°C

VCDS
Eigendiagnoseprotokoll
Steuergerät-Teilenummer: 8H1 910 401
Seite 2

Readiness: 0 0 1 1 1