



Frau
Pfister Nadine

Dienstag, 18. April 2017

Befund zu Turbolader Garrett 717858-2

Sehr geehrte Frau Pfister.

Den überbrachten Turbolader haben wir geprüft.
Wir konnten nur beidseitig Ölverlust feststellen und dadurch ist ein Schaden an
Läuferwelle und Lagergehäuse entstanden.

Im Anhang senden wir Ihnen Bilder dazu .

Lassen Sie uns wissen ob der Lader zusammengebaut und zerlegt retourniert werden
muss.

Mit freundlichen Grüssen

Kaufmann Motorenteile AG
8952 Schlieren

Sini Ivankovic,
Werkstattchef Turbolader