

Montag, 18. Februar, 2019, 16:08:23:32932
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 8.1 x64
VCDS Version: DRV 18.9.1.0
Datenstand: 20190215 DS296.0
www.Ross-Tech.de

Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\3C0-907-
044.lbl
 Steuergerät-Teilenummer: 3C0 907 044 AD HW: 3C0 907 044 AD
 Bauteil und/oder Version: ClimatronicPQ46 050 0404
 Codierung:
 Betriebsnummer: WSC 000000 000 000000
 VCID: 63C39025A2D51C52A0-8036
3 Fehlercodes gefunden:

01809 - Stellmotor für Temperaturklappe links (V158)
 000 - - - Sporadisch
 Umgebungsbedingungen:
 Fehlerstatus: 00100000
 Fehlerpriorität: 3
 Fehlerhäufigkeit: 5
 Verlernzähler: 172
 Kilometerstand: 360961 km
 Zeitangabe: 0
 Datum: 2019.02.14
 Zeit: 17:51:00

00041 - Stellmotor für indirekte Belüftungsklappe (V213)
 000 - - - Sporadisch
 Umgebungsbedingungen:
 Fehlerstatus: 00110000
 Fehlerpriorität: 3
 Fehlerhäufigkeit: 18
 Verlernzähler: 182
 Kilometerstand: 360961 km
 Zeitangabe: 0
 Datum: 2019.02.14
 Zeit: 17:51:00

01274 - Stellmotor für Staudruckklappe (V71)
 000 - - - Sporadisch
 Umgebungsbedingungen:
 Fehlerstatus: 00100000
 Fehlerpriorität: 3
 Fehlerhäufigkeit: 2
 Verlernzähler: 171
 Kilometerstand: 360972 km
 Zeitangabe: 0
 Datum: 2019.02.14
 Zeit: 18:06:13

Adresse 42: Fehlercodes gelöscht