

VCDS

Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: DRV 19.6.1 Datenstand: 20190821 DS308.0
www.Ross-Tech.de

Händler-/Werkstattname:
Betriebsnummer: 000 00000 000000

Eigendiagnoseprotokoll
Sonntag,20,Oktober,2019,21:55:22:44226

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8R2DA085635 KFZ-Kennzeichen: ZH452350
Kilometerstand: 208050km Reparaturauftrag: Isler Q5

Fahrzeugtyp: 8R-AU48 (8R0)
Scan: 01 02 03 05 08 09 13 15 16 17 18 19 20 36 3C 42 44 46 52 53
56 5C 5F 62 69 6C 6D 72

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8R2DA085635 Kilometerstand: 208050km

01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenk winkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
13-Distanzregelung -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
20-Fernlichtassistent -- Status: i.O. 0000
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: i.O. 0000
3C-Spurwechsel -- Status: i.O. 0000
42-Türelekt. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelekt. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
5C-Spurhalteassist. -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000
62-Türelekt. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
6C-Rückfahrkamera -- Status: i.O. 0000
6D-Heckklappe -- Status: i.O. 0000
72-Türelekt. hi. re. -- Status: i.O. 0000

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8R2DA085635 KFZ-Kennzeichen: ZH452350

Adresse 01: Motorelektronik (J623-CDUD) Labeldatei.: DRV\059-907-401-V2.clb
Teilenummer SW: 8K5 907 401 G HW: 4G0 907 401
Bauteil: 3.0TDI EDC17 H40 0001
Revision: 53H40---
Codierung: 2A25401A047603020000
Betriebsnr.: WSC 06208 123 12345
ASAM Datensatz: EV_ECM30TDI0118K5907401G 001001
ROD: EV_ECM30TDI0118K5907401.rod
VCID: 3430E7A7BEB1A3871E1-8060

1 Fehler gefunden:

7141 - Funktionseinschränkung wegen unplausibler Botschaft

U1112 00 [032] - -

Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 00000001

Fehlerpriorität: 2

Fehlerhäufigkeit: 1

Kilometerstand: 207664 km

Datum: 2019.10.12

Zeit: 09:23:21

Motordrehzahl: 1223.50 /min

Normierter Lastwert: 0.0 %

Fahrzeuggeschwindigkeit: 37 km/h

Kühlmitteltemperatur: 83 °C

Ansauglufttemperatur: 28 °C

Umgebungsluftdruck: 940 mbar

Spannung Klemme 30: 13.740 V

Verlernzähler nach OBD: 20

Geschwindigkeitsregelanlage: Schalterstellung-Bits 0-7: 129

Geschwindigkeitsregelanlage: Status-Bits 0-7: 112

GRA Abschaltung: irreversibel-Bits 0-7: 255

GRA Abschaltung: reversibel-Bits 0-7: 255

Geschwindigkeitsregelanlage: Sollgeschwindigkeit: 0.00 km/h

Resetstatus des Motorsteuergerätes-Bits 0-7: 0

Resetstatus des Motorsteuergerätes-Bits 0-7: 2

GRA Abschaltung: irreversibel mit Bremseingriff-Bits 0-7: 0

Readiness: 0 0 0 0 0

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8R2DA085635 KFZ-Kennzeichen: ZH452350

Adresse 02: Getriebe (J217) Labeldatei:| DRV\0B5-927-156.clb
Teilenummer SW: 8R1 927 156 S HW: 0B5 927 156 J
Bauteil: 0B5 30 TDIRdW H01 0006
Revision: --H01---
Codierung: 000001
Betriebsnr.: WSC 06335 000 00000
ASAM Datensatz: EV_TCMDL501021 001012
ROD: EV_TCMDL501021.rod
VCID: 4CC09F47C641DB47661-8018

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei:. DRV\8R0-907-379-V2.clb
Teilenummer SW: 8R0 907 379 AB HW: 8R0 907 379 AB
Bauteil: ESP8 quattro H09 0050
Revision: ----- Seriennummer: -----
Codierung: 22DD4C01
Betriebsnr.: WSC 06335 123 12345
VCID: 00587B77BA09CF27CA9-8054

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J393) Labeldatei:. DRV\8K0-907-064-05.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 064 GH HW: 8K0 907 064 FH
Bauteil: BCM2 2.0 H12 0633
Revision: 00002001
Codierung: 05A54040000000000000
Betriebsnr.: WSC 06335 000 00000
VCID: 7CA00F87D6E1ABC7961-8028

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:. DRV\8Kx-820-043-3Z.clb
Teilenummer SW: 8K1 820 043 T HW: 8K1 820 043 T
Bauteil: KLIMA 3 ZONEN H04 0123
Revision: C1000000 Seriennummer: 01270320131272
Codierung: 3629008000
Betriebsnr.: WSC 06335 000 00000
VCID: 392ED69399535EEFCD7-806C

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8R2DA085635 KFZ-Kennzeichen: ZH452350

Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: DRV\8K0-907-063.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 063 DJ HW: 8K0 907 063 DJ
Bauteil: BCM1 1.0 H16 0103
Revision: 09016001 Seriennummer: 00000585424401
Codierung: 260080118074AFC00081400300001D0D0F1C670826090201000008004401010200020034000000
Betriebsnr.: WSC 54127 002 1048576
VCID: 7AAC099FD0CD595F784D-802E

Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8R1 955 119 A HW: 8R1 955 119 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: WWS416 130312 H11 0050
Seriennummer: 90243014130305183127
Codierung: 01D513

Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8U0 955 559 B HW: 8U0 955 559 B Labeldatei: DRV\8U0-955-559.CLB
Bauteil: G397_RLFS H06 0002
Seriennummer: 21135147
Codierung: 03005C

Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8K0 941 531 AS HW: 8K0 941 531 AS
Bauteil: E1 - LDS H03 0031
Seriennummer: 00000000001603130531

Subsystem 4 - Teilenummer SW: 3D0 941 329 HW: 3D0 941 329
H05 0012

Subsystem 5 - Teilenummer SW: 3D0 941 329 E HW: 3D0 941 329 E
H01 0002

Subsystem 6 - Teilenummer SW: 4H0 907 658 HW: 4H0 907 658
Bauteil: AQ_Hum_Sensor H03 0003
Seriennummer: 82184D96000000000001

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8R2DA085635 KFZ-Kennzeichen: ZH452350

Adresse 13: Distanzregelung (J428) Labeldatei: DRV\8K0-907-561.clb
Teilenummer SW: 8R0 907 561 A HW: 8R0 907 561 A
Bauteil: ACC3 H11 0100
Seriennummer: 000000000000000
Codierung: 007DA1
Betriebsnr.: WSC 06335 123 12345
VCID: 372AD0ABAF47489F3B3-8062

1 Fehler gefunden:

01314 - Motorsteuerg r t

013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Sporadisch

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 00101101
Fehlerpriorit t: 6
Fehlerh ufigkeit: 1
Verlernz hler: 161
Kilometerstand: 207664 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.10.12
Zeit: 09:23:22

Umgebungsbedingungen:

Temperatur: 18.0 C
Spannung: 13.70 V
Hex Wert: 0x00DD
Geschwindigkeit: 36.0 km/h
Querschleunigung: 0.22 m/s^2

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8R2DA085635 KFZ-Kennzeichen: ZH452350

Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\8R0-959-655.clb
Teilenummer SW: 8R0 959 655 G HW: 8R0 959 655 G
Bauteil: AirbagVW-AU10 H45 0610
Seriennummer: 003JPD933JCK
Codierung: 304634313130303030554A304C38523053
Betriebsnr.: WSC 06335 000 00000
ASAM Datensatz: EV_AirbaAU10SMEAU416 002004
ROD: EV_AirbaAU10SMEAU416.rod
VCID: 48C8A357D2393767429-801C

Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 6334MSME790173189

Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 6344MSME7B021A18E

Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Seriennummer: 6352QSME372F5052G

Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Seriennummer: 6362QSME392F1770M

Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 63732SME402F4B4EA

Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 63832SME3E2F42726

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei: DRV\8K0-953-568.clb
Teilenummer SW: 8K0 953 568 M HW: 8K0 953 568 M
Bauteil: Lenks.Modul H03 0005
Revision: ----- Seriennummer: 90372MCG0001A
Codierung: 0000FF
Betriebsnr.: WSC 06335 000 00000
VCID: 44D0B767EE911307AE1-8010

Bauteil: E221 - MFL H03 0004

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8R2DA085635 KFZ-Kennzeichen: ZH452350

Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei.: DRV\8R0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 8R0 920 930 R HW: 8R0 920 930 R
Bauteil: KOMBIINSTR. H35 0556
Revision: 00200000 Seriennummer: UWN22GU3E
Codierung: 03CF22004F010008000000
Betriebsnr.: WSC 06335 123 12345
VCID: 43D2B47BEB9F143F97B-8016

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 18: Standheizung (J364) Labeldatei.: DRV\8R0-265-105.clb
Teilenummer SW: 4H0 265 105 E HW: 4H0 265 105 E
Bauteil: Standheizung H24 0260
Revision: 66006006 Seriennummer: 20130219074700
Codierung: 5D4401
Betriebsnr.: WSC 06335 000 00000
VCID: 241017E70ED133078E1-8070

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei.: DRV\8T0-907-468.clb
Teilenummer SW: 8R0 907 468 P HW: 8R0 907 468 D
Bauteil: GW-BEM 5CAN-M H11 0055
Revision: 1Z100027 Seriennummer: 2741Z1330800B6
Codierung: 80CF07FF00
Betriebsnr.: WSC 06335 000 00000
VCID: 4CC09F47C6C1DB47661-8018

Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8R0 915 181 HW: 8R0 915 181
Bauteil: J367-BDM H07 0141
Seriennummer: 30069A24471461113029

Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 959 663 HW: 8K0 959 663
Bauteil: J532_DCDCStab H17 0042
Seriennummer: 13082000069011200181

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 20: Fernlichtassistent (J844) Labeldatei.: DRV\8K0-857-511.clb
Teilenummer SW: 8T0 857 511 AD HW: 8T0 857 511 AD
Bauteil: FLA H04 0012
Revision: AA001002
Codierung: 02012064747464545425363E00
Betriebsnr.: WSC 06335 000 00000
VCID: 7CA00F87D6E1ABC7961-8028

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8R2DA085635 KFZ-Kennzeichen: ZH452350

Adresse 36: Sitzverst. Fahr. (J136) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 8R0 959 760 D HW: 8R0 959 760 B
Bauteil: MEM-FS H07 0076
Revision: AA000000 Seriennummer: 00000056142578
Codierung: 01581B00000000000000
Betriebsnr.: WSC 06335 000 00000
VCID: 42DCB17FF4851D379CD-8016

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 3C: Spurwechsel (J769) Labeldatei:| DRV\5Q0-907-566.clb
Teilenummer SW: 8T0 907 566 B HW: 8T0 907 566 B
Bauteil: SWA Master H04 0060
Seriennummer: 0192981737
Codierung: 010321
Betriebsnr.: WSC 06334 123 12345
ASAM Datensatz: EV_LaneChangAssis 001020
ROD: EV_LaneChangAssis_AU21.rod
VCID: 3FDAB88B87F770DFF33-806A

Steuergerät 2 für Spurwechselassistent:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8T0 907 568 B HW: 8T0 907 568 B
Bauteil: SWA Slave H04 0060
Seriennummer: 0302390982
Codierung: 000103

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 42: Türelekt. Fahrer (J386) Labeldatei: 8K0-959-793.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 793 R HW: 8K0 959 793 P
Bauteil: TSG FA H02 0508
Revision: Seriennummer: 0000056299951
Codierung: 011D12205E00440004
Betriebsnr.: WSC 06335 000 00000
VCID: 4FFA884B37D7E05F033-801A

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8R2DA085635 KFZ-Kennzeichen: ZH452350

Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei:| DRV\8K0-909-144.clb
Teilenummer SW: 8R0 909 144 F HW: 8R0 909 144 B
Bauteil: RCEPS H37 0507
Revision: 00001000 Seriennummer: 0019333525
Codierung: 100001000001
Betriebsnr.: WSC 06334 000 00000
ASAM Datensatz: EV_RCEPSAU48X 008014
ROD: EV_RCEPSAU48X_008.rod
VCID: 3B22CC9B93EF6CFFDFB-806E

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 46: Komfortsystem (J393) Labeldatei: DRV\8K0-907-064-46.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 064 GH HW: 8K0 907 064 FH
Bauteil: BCM2 2.0 H12 0633
Revision: 00002001 Seriennummer: 0303149900
Codierung: 01000E2020B9309584200536A004000F
Betriebsnr.: WSC 06335 123 12345
VCID: 7CA00F87D6E1ABC7961-8028

Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8R0 959 591 A HW: 8R0 959 591
Bauteil: J245EE20SKB13 H05 0220
Seriennummer: 0123456789ABCDEFGHIJ

Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8R0 959 591 A HW: 8R0 959 591
Bauteil: J394EE20SKB13 H05 0220
Seriennummer: 0123456789ABCDEFGHIJ

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 52: Türelekt. Beifahr. (J387) Labeldatei: 8K0-959-792.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 792 R HW: 8K0 959 792 P
Bauteil: TSG BF H02 0508
Revision: Seriennummer: 0000056010356
Codierung: 011D12205E00440004
Betriebsnr.: WSC 06335 000 00000
VCID: 4EC4954F30DDE957085-801A

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8R2DA085635 KFZ-Kennzeichen: ZH452350

Adresse 53: Feststellbremse (----) Labeldatei: DRV\8K0-907-801-V2.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 801 L HW: 8K0 907 801 J
Bauteil: EPB-4 H01 0003
Revision: ----- Seriennummer: 20000000247047
ASAM Datensatz: EV_ParkiBrake 001027
ROD: EV_ParkiBrake_AU48.rod
VCID: 3828D397A2D947E7329-806C

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 56: Radio (R) Labeldatei: DRV\4F0-035-0xx-56.clb
Teilenummer SW: 4G0 035 061 J HW: 4G0 035 061
Bauteil: Radio U DAB H60 0123
Revision: AB001007 Seriennummer: 109CW0D7622760
Codierung: 010103020100000001
Betriebsnr.: WSC 06335 000 00000
VCID: 241017E70ED133078E1-8070

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 5C: Spurhalteassist. Labeldatei: DRV\8T0-907-217.clb
Teilenummer SW: 8T0 907 217 A HW: 4E0 907 217 C
Bauteil: J759 HC 0040
Revision: 00H08006 Seriennummer: 6002133280008E
Codierung: 0102004
Betriebsnr.: WSC 06335 000 00000
VCID: 372AD0ABA347489F3B3-8062

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8R2DA085635 KFZ-Kennzeichen: ZH452350

Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei.: DRV\4E0-035-6xx-5F.clb
Teilenummer SW: 8R1 035 666 B HW: 8R1 035 666 C
Bauteil: H-BN-EU H45 0639
Revision: ----- Seriennummer: 205C%0D7577458
Codierung: 160100060005ABEF7980CF5E00000403E40000020000000000
Betriebsnr.: WSC 06335 123 12345
VCID: 372AD0ABAF47489F3B3-8062

Subsystem 1 - Teilenummer: 8R0 060 884 AR
Bauteil: ECE 2013 1505

Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8R0 919 604 A HW: 8R0 919 604 A
Bauteil: DU7 High H42 0104
Seriennummer: A130C 0D2689449

Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8T0 919 611 L HW: 8T0 919 611 C
Bauteil: E0380 Bedient H02 0030
Seriennummer: 00000001456093

Subsystem 4 - Teilenummer: 8R0 060 961 E
Bauteil: CD-Database 4949

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 62: Türelekt. hi. li. (J388) Labeldatei.: 8K0-959-795.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 795 G HW: 8K0 959 795 D
Bauteil: TSG HL H01 0506
Revision: Seriennummer: 0000055720733
Codierung: 010C12204000240004
Betriebsnr.: WSC 06335 000 00000
VCID: 46D4AD6FD8AD2117B05-8012

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei.: DRV\8K0-907-383.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 383 D HW: 8K0 907 383 D
Bauteil: Anhaenger H09 0100
Revision: 1A001001 Seriennummer: 00000146620353
Codierung: 010D00000000000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 3536DAA3B54BBA8F29F-8060

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8R2DA085635 KFZ-Kennzeichen: ZH452350

Adresse 6C: Rückfahrkamera Labeldatei: DRV\8T0-907-441.clb
Teilenummer SW: 8R0 907 441 A HW: 4L0 907 441 B
Bauteil: J772_Rearview 0040
Revision: --H07--- Seriennummer: 525PA8-J31A3V0
Codierung: 1020010
Betriebsnr.: WSC 06335 000 00000
VCID: 3430E7A7B231A3871E1-8060

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 6D: Heckklappe (J605) Labeldatei: DRV\4L0-910-945.lbi
Teilenummer SW: 8R0 827 851 B HW: 8R0 827 851 B
Bauteil: J605 Master H52 0330
Revision: ----- Seriennummer: 8R0827851B
VCID: 3B22CC9B936F6CFFDFB-806E

Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8R0 827 852 B HW: 8R0 827 852 B
Bauteil: J756 Slave H52 0330
Seriennummer: 8R0827852B

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 72: Türelekt. hi. re. (J389) Labeldatei: 8K0-959-795.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 795 G HW: 8K0 959 795 D
Bauteil: TSG HR H01 0506
Revision: Seriennummer: 0000055720737
Codierung: 010C12204000240004
Betriebsnr.: WSC 06335 000 00000
VCID: 46D4AD6FD8AD2117B05-8012

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Ende--(Dauer: 01:59, Batt.-Spannung Start/Ende: 11.8V/11.8V. VIGN 11.8V)---