

VCDS

Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64

VCDS Version: RKS 21.3.0 Datenstand: 20210719 DS325.1

<http://shop.dieselschrauber.org>

Händler-/Werkstattname:

Betriebsnummer: 000 00000 000000

Eigendiagnoseprotokoll

Mittwoch, 06. Oktober, 2021, 21:55:42:51511

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ70ZYH008807 KFZ-Kennzeichen: ERH-ZT 183

Kilometerstand: 340960km Reparaturauftrag:

Fahrzeugtyp: 7D - VW Transporter/Multivan (1996 > 2004)

Scan: 01 02 03 08 15 17 18 19 22 25 35 37 56

Kilometerstand: 340960km

Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\074-906-018-ACV.lbl

Teilenummer: 074 906 018 C

Bauteil: 2,5l R5 EDC 0000SG 2520

Codierung: 00002

Betriebsnr.: WSC 02743

VCID: 16743BCE219B0ECB45F-4B1E

1 Fehler gefunden:

17970 - Mengensteller (N146)

 P1562 - 35-10 - oberer Anschlagwert - Sporadisch

Readiness: Nicht Verfügbar

Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\7D0-907-040.lbl

Teilenummer: 7D0 907 040

Bauteil: CLIMATRONIC T4 E3.4

Codierung: 00033

Betriebsnr.: WSC 02743

VCID: 5F9A5EEA8E210F83D69-259E

1 Fehler gefunden:

00710 - Stellmotor für Defrostklappe (V107)

 35-00 - -

Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\1J0-909-60x-VW3.lbl

Teilenummer: 1J0 909 603 AG

Bauteil: AIRBAG VW3 - V04

Codierung: 16711

Betriebsnr.: WSC 02743

VCID: 6E84332E798B960B6DF-4B9A

1 Fehler gefunden:

00532 - Versorgungsspannung

 07-10 - Signal zu klein - Sporadisch

VCDS
Eigendiagnoseprotokoll
Mittwoch, 06. Oktober, 2021, 21:55:42:51511
Seite 2

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ70ZYH008807 KFZ-Kennzeichen: ERH-ZT 183

Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\7D0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 7D0 920 801 B
Bauteil: T4-KOMBIINSTR. VDO V13
Codierung: 01152
Betriebsnr.: WSC 54321
VCID: 211E1812F8D57973A0D-5160

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\6N0-909-901-19.clb
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway K<->CAN 0001
Codierung: 00000
Betriebsnr.: WSC 00000
VCID: 70B82D5663BF80FB7F3-5160

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\6H0-953-257.lbl
Teilenummer: 6H0 953 257 B
Bauteil: IMMO VWZ3Z0X3435235 V71
Codierung: 09600
Betriebsnr.: WSC 00000
VCID: 2F3AEE2ABE01DF03269-4B3C

1 Fehler gefunden:
01176 - Schlüssel
 65-10 - nicht berechtigt - Sporadisch

Ende--(Dauer: 02:50, Batt.-Spannung Start/Ende: 12.2V/12.2V. VIgn 0.0V)----