

VCDS
Windows-basierter VAG/VAS-Emulator
VCDS Version: PCI 12.12.3 Datenstand: 20140904
www.VCDSpro.de

Händler-/Werkstattname:
Betriebsnummer: 000 00000 000000

Eigendiagnoseprotokoll
Montag, 05. September, 2022, 18:48:07:33490

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8P XXXXXXXXXX KFZ-Kennzeichen: L XXXXXX
Kilometerstand: 207090km Reparaturauftrag:

Fahrzeugtyp: 8P (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 47 52 56 62 72

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8P88A037383 Kilometerstand: 207090km

01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenk winkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperrre -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: Fehler 0010
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000

Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: PCI\03G-906-021-BLS.clb
Teilenummer SW: 03G 906 021 RD HW: 03G 906 021 AB
Bauteil: R4 1,9L EDC 000SG 1342
Revision: --H07--- Seriennummer: AUX7Z0G6FNH0BL
Codierung: 0000071
Betriebsnr.: WSC 78832 150 89113
VCID: 72EDAC936D2DF38E9D9-8027

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 0

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8P [REDACTED] KFZ-Kennzeichen: L [REDACTED]

Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: PCI\1K0-907-379-MK60-F.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
Bauteil: ESP FRONT MK60 0101
Revision: 00H11001
Codierung: 0021121
Betriebsnr.: WSC 06314 000 00000
VCID: 73E3A9971237FA8696F-8026

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: PCI\8P0-820-043.lbl
Teilenummer SW: 8P0 820 043 AH HW: 8P0 820 043 AH
Bauteil: KlimavollautomatH19 0420
Revision: 091457 Seriennummer: 8P0820043AH
Betriebsnr.: WSC 06314 000 00000
VCID: 72EDAC936D2DF38E9D9-8027

1 Fehler gefunden:

00796 - Gebläse für Temperaturfühler (V42)

011 - Unterbrechung

Freeze Frame:

Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 21
Verlernzähler: 41
Kilometerstand: 200398 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.02.18
Zeit: 13:12:21

Freeze Frame:

Spannung: 13.10 V
Temperatur: 18.5°C

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8P

KFZ-Kennzeichen: L XXXXXXXXXX

Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: PCI\8P0-907-279-30-H.lbl
Teilenummer SW: 8P0 907 279 K HW: 8P0 907 279 K
Bauteil: Bordnetz-SG H54 2501
Revision: 00H54000 Seriennummer: 00000007359589
Codierung: 05880F0190141000471610001600000000095E175C01000C000000000000
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
VCID: 4587274F0C233436E8B-8010

Subsystem 1 - Teilenummer: 8P1 955 119 E Labeldatei: PCI\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer AU350 H01 0130
Codierung: 00062736
Betriebsnr.: WSC 12345

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 15: Airbag Labeldatei: PCI\8P0-959-655-94.lbl
Teilenummer SW: 8P0 959 655 L HW: 8P0 959 655 L
Bauteil: Airbag 9.41 H01 4210
Revision: 91H01421 Seriennummer: 003CP0008218
Codierung: 0070612
Betriebsnr.: WSC 06314 000 00000
VCID: 4B9311772A47C2463EF-801E

Subsystem 1 - Seriennummer: 6332DRB40585CA13R
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342DRB40583CF33X
Subsystem 3 - Seriennummer: 63528RB402A43C71J
Subsystem 4 - Seriennummer: 63628RB402A38D4BW
Subsystem 5 - Seriennummer: 63747RB40268E69F0
Subsystem 6 - Seriennummer: 63847RB40268E615Q

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: PCI\1K0-953-549-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 953 549 AH HW: 1K0 953 549 AH
Bauteil: J0527 036 0070
Codierung: 0000012
Betriebsnr.: WSC 06314 000 00000
VCID: 78F99EBB0B5199DEA3D-802D

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8F

KFZ-Kennzeichen: L

Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: PCI\8P0-920-xxx-17-MY8.clb
Teilenummer SW: 8P0 920 931 E HW: 8P0 920 931 E
Bauteil: KOMBIINSTR. VDO H20 0640
Revision: D0H20001 Seriennummer: 2246G001018198
Codierung: 0004028
Betriebsnr.: WSC 11111 111 11111
VCID: 3567578F5CC3A4B678B-8060

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: PCI\1K0-907-530-V3.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 530 L HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533_Gateway H15 0180
Revision: H15 Seriennummer: 1400K077068332
Codierung: E9807F061002022102
Betriebsnr.: WSC 06314 000 00000
VCID: 3069669BA3A1819E2BD-8065

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 25: Wegfahrsperrung Labeldatei: PCI\1K0-920-xxx-25.clb
Teilenummer SW: 8P0 920 931 E HW: 8P0 920 931 E
Bauteil: KOMBIINSTR. VDO H20 0640
Revision: D0H20001 Seriennummer: AUX7Z0G6FNH0BL
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 3567578F5CC3A4B678B-8060

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 42: Türelekt. Fahrer Labeldatei: 8P0-959-801-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 8P0 959 801 K HW: 8P0 959 801 K
Bauteil: Tuer-SG H03 0040
Codierung: 0000248
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
VCID: 4383395702170A06C6F-8016

1 Fehler gefunden:

00928 - Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite (F220)
008 - unplausibles Signal

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8F

KFZ-Kennzeichen: L

Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: PCI\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K1 909 144 M
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.078 H08 1901
Betriebsnr.: WSC 02069 000 90108
VCID: 3567578F5CC3A4B678B-8060

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: PCI\8P0-959-433.lbl
Teilenummer: 8P0 959 433 L
Bauteil: KSG H10 0080
Codierung: 1880202002186D0985054C8F0167
Betriebsnr.: WSC 06314 000 00000
VCID: 4587274F0C233436E8B-8010

Subsystem 1 - Bauteil: Sonder n.mounted

Subsystem 2 - Bauteil: NGS n.mounted

Subsystem 3 - Bauteil: IRUE n.mounted

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: PCI\8Px-035-382.lbl
Teilenummer SW: 8P4 035 382 D HW: 8P4 035 382 D
Bauteil: AB2 SUBWOOFERBOXH06 0180
Revision: 00005 Seriennummer: 30674703063672
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 3567578F5CC3A4B678B-8060

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 52: Türelekt. Beifahr. Labeldatei: PCI\1K0-959-702-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 8P0 959 802 K HW: 8P0 959 802 K
Bauteil: Tuer-SG H03 0040
Codierung: 0000248
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
VCID: 44813A4B07190D3EFF5-8011

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8P

KFZ-Kennzeichen: L

Adresse 56: Radio Labeldatei: PCI\8J0-035-1xx-56.clb
Teilenummer SW: 8P0 035 186 G HW: 8P0 035 186 G
Bauteil: R Concert2+ H17 0240
Revision: 00H17000 Seriennummer: AUZ1Z3G9141422
Codierung: 0110211
Betriebsnr.: WSC 06314 000 00000
VCID: 3665508341C5AFAE711-8063

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 62: Türelekt. hi. li. Labeldatei: PCI\8P4-959-801.lbl
Teilenummer SW: 8P4 959 801 E HW: 8P4 959 801 E
Bauteil: Tuer-SG H04 0040
Codierung: 0000208
Betriebsnr.: WSC 12345 123 1012569
VCID: 418F335F180B1816D43-8014

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 72: Türelekt. hi. re. Labeldatei: PCI\8P4-959-802.lbl
Teilenummer SW: 8P4 959 802 E HW: 8P4 959 802 E
Bauteil: Tuer-SG H04 0040
Codierung: 0000208
Betriebsnr.: WSC 12345 123 1012569
VCID: 428D3C531D0D030ECD9-8017

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Ende -----