

VCDS

Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64

VCDS Version: RKS 24.7.1 Datenstand: 20241105 DS356.3

<http://shop.dieselschrauber.org>

Händler-/Werkstattname:

Betriebsnummer: 000 00000 000000

Eigendiagnoseprotokoll

Montag,23,Dezember,2024,07:42:52:51854

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVVZZZ6RZFY149003 KFZ-Kennzeichen: POLO V

Kilometerstand: 240289km Reparaturauftrag:

Fahrzeugtyp: 6R-VW26 (6C0)

Scan: 01 03 08 09 15 17 19 44 5F

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVVZZZ6RZFY149003 Kilometerstand: 240289km

01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010  
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000  
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000  
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000  
15-Airbag -- Status: i.O. 0000  
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000  
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000  
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000  
5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000

-----

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVVZZZ6RZFY149003 KFZ-Kennzeichen: POLO V

Adresse 01: Motorelektronik (J623-CUSA) Labeldatei.: 04B-907-445-V1.clb  
Teilenummer SW: 04B 997 027 F HW: 04B 907 445  
Bauteil: R3 1.4l TDI H07 9436  
Revision: 21003001  
Codierung: 01114012430400080000  
Betriebsnr.: WSC 00788 648 00255  
ASAM Datensatz: EV\_ECM14TDI03004B997027F 004003  
ROD: EV\_ECM14TDI03004B906027\_004\_VW26.rod  
VCID: 2E548D7171DDCBE669-807A  
VINID: 9E69EAAAA1A2A96A411090000C4C94E0BC

2 Fehlercodes gefunden:

23957 - Ladedruckregelung  
P0299 00 [01100100] - Regelgrenze unterschritten  
Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung  
Umgebungsbedingungen:  
Fehlerpriorität: 2  
Fehlerhäufigkeit: 1  
Kilometerstand: 240283 km  
Datum: 2024.12.21  
Zeit: 21:32:05

Motordrehzahl: 1937.00 /min  
Normierter Lastwert: 100.0 %  
Fahrzeuggeschwindigkeit: 53 km/h  
Kühlmitteltemperatur: 86 °C  
Ansauglufttemperatur: 20 °C  
Umgebungsluftdruck: 950 mbar  
Spannung Klemme 30: 14.773 V  
Verlernzähler nach OBD: 40  
Ladedruck: Sollwert: 2.221 bar  
Ladeluftkühlereingang: Druckgeber 1 Bank 1: Rohwert: 869 mbar  
Luftmassenmesser 1 Bank 1 Luftmasse: Rohwert: 377.5 mg/stroke  
Abgasrückführungsventil 1 Bank 1: Lagerückm. - Istwert: 1.20 %  
Drosselklappensteller 1 Bank 1: Lagerückm. - Istwert: 0.00 %  
Turbinensteller 1 Bank 1: Lagerückm. - Istwert: 88.10 %  
Mittlere Einspritzmenge: 20 mg/stroke

25958 - Ladedruckregelung  
P0299 00 [01100100] - Regelgrenze unterschritten  
Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung  
Umgebungsbedingungen:  
Fehlerpriorität: 2  
Fehlerhäufigkeit: 1  
Kilometerstand: 240283 km  
Datum: 2024.12.21  
Zeit: 21:32:05

Motordrehzahl: 1936.75 /min  
Normierter Lastwert: 99.6 %  
Fahrzeuggeschwindigkeit: 53 km/h  
Kühlmitteltemperatur: 86 °C

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVVZZZ6RZFY149003 KFZ-Kennzeichen: POLO V

Ansauglufttemperatur: 20 °C  
Umgebungsluftdruck: 950 mbar  
Spannung Klemme 30: 14.773 V  
Verlernzähler nach OBD: 40  
Ladedruck: Sollwert: 2.221 bar  
Ladeluftkühlereingang: Druckgeber 1 Bank 1: Rohwert: 869 mbar  
Luftmassenmesser 1 Bank 1 Luftmasse: Rohwert: 377.5 mg/stroke  
Abgasrückführungsventil 1 Bank 1: Lagerückm. - Istwert: 1.27 %  
Drosselklappensteller 1 Bank 1: Lagerückm. - Istwert: 0.00 %  
Turbinensteller 1 Bank 1: Lagerückm. - Istwert: 88.10 %  
Mittlere Einspritzmenge: 20 mg/stroke

Readiness: Nicht Verfügbar

-----  
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: DRV6R0-907-37x-ESP90.clb  
Teilenummer SW: 6C0 907 379 G HW: 6R0 907 379 BA  
Bauteil: ESP9.0i H03 0003  
Seriennummer: 08500046140826  
Codierung: 21DD2485892733C9091400690054842491CC90000007C9098F00  
Betriebsnr.: WSC 00788 648 00255  
ASAM Datensatz: EV\_Brake1ESP90iBOSCHPQ26 100018  
ROD: EV\_Brake1ESP90iBOSCHPQ26\_VW26.rod  
VCID: 33629C059AFFE60E06-8066

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----  
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J301) Labeldatei:| DRV6C0-820-045.clb  
Teilenummer SW: 6C0 820 045 HW: 6C0 820 045  
Bauteil: AC Manuell H02 0105  
Seriennummer: 1408201B-0817 Datenstand-Nummer: 6C0032v\_\_\_\_ 0009  
Codierung: 20100000000000200  
Betriebsnr.: WSC 00788 648 00255  
ASAM Datensatz: EV\_ACManueKMMValeoPQ26 002001  
ROD: EV\_ACManueKMMValeoPQ26.rod  
VCID: 5CB017B957E10976F7-8008

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVVZZZ6RZFY149003 KFZ-Kennzeichen: POLO V

Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:\* Umleit. fehlgeschl.!  
Teilenummer SW: 6C0 937 087 A HW: 6C0 937 087  
Bauteil: BCM PQ26 Me4R H06 0047  
Seriennummer: 009448008330 Datenstand-Nummer: 6C0063V\_\_\_\_ 0116  
Codierung: 00000840401300534B044000400703000000480051010000000000000000  
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151  
ASAM Datensatz: EV\_BCMA0 004003  
ROD: EV\_MQBA0.rod  
VCID: 2C50877947C1B9F647-8078

Türsteuergerät Fahrerseite:

Subsystem 1 - Teilenummer SW: 6R0 959 801 CA HW: 6R0 959 801 CA Labeldatei: 6R0-959-801.CLB  
Bauteil: J386\_\_TSG\_FT 003 8620  
Seriennummer: KU0KU029081442412687  
Codierung: 0000A0

Türsteuergerät Beifahrerseite:

Subsystem 2 - Teilenummer SW: 6R0 959 802 CD HW: 6R0 959 802 CD Labeldatei: 6R0-959-802.CLB  
Bauteil: J387\_\_TSG\_BT 003 8620  
Seriennummer: KU0KU009091442523771  
Codierung: 1000A0

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

---

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVVZZZ6RZFY149003 KFZ-Kennzeichen: POLO V

Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| 6C0-959-655.clb  
Teilenummer SW: 6C0 959 655 A HW: 6C0 959 655 A  
Bauteil: VW20Airbag01A 001 0330  
Revision: ----- Seriennummer: 003LM004V3YW Datenstand-Nummer: 6C0003V\_\_\_\_ 0248  
Codierung: 88C0C000000000005C0000CA000800000000  
Betriebsnr.: WSC 00788 648 00255  
ASAM Datensatz: EV\_AirbaVW20BPAVW26X 001001  
ROD: EV\_AirbaVW20BPAVW26X.rod  
VCID: 316E960D60E3D41E74-8064

Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:  
Subsystem 1 - Teilenummer SW: ----- HW: 410 820 408 14  
Bauteil: SideSensor\_Df 151 0800  
Seriennummer: 3575H00A115BE35291CP  
Codierung: 2D2D2D

Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:  
Subsystem 2 - Teilenummer SW: ----- HW: 410 820 308 14  
Bauteil: SideSensor\_Pf 151 0800  
Seriennummer: 3585H00AF15B986111BV  
Codierung: 2D2D2D

Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:  
Subsystem 3 - Teilenummer SW: ----- HW: 442 150 609 14  
Bauteil: SideSensor\_Dr 1CA 0148  
Seriennummer: 3517A009D1730324E084  
Codierung: 2D2D2D

Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:  
Subsystem 4 - Teilenummer SW: ----- HW: 442 150 609 14  
Bauteil: SideSensor\_Pr 1CA 0148  
Seriennummer: 3527A00C31725222010L  
Codierung: 2D2D2D

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----  
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| 6C0-920-KOM-V1.clb-SRI3  
Teilenummer SW: 6C0 920 731 B HW: 6C0 920 731 B  
Bauteil: KOMBI 110 0290  
Codierung: 07240100210000080008080000000000000000  
Betriebsnr.: WSC 00788 648 00255  
ASAM Datensatz: EV\_DashBoardVDDMQBAB 009040  
ROD: EV\_DashBoardVDDMQBAB\_009\_VW26.rod  
VCID: 214E664D3003649EE4-8074

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----

