

13.10.2025_377857km Display

Montag,13,Oktober,2025,22:47:36:58100
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 11 x64
VCDS Version: RKS 25.3.1.1 HEX-V2 CB: 0.4671.5
Datenstand: 20250429 DS365.0
<http://shop.dieselschrauber.org>

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVVZZZ3CZAE109XXX KFZ-Kennzeichen:

Fahrzeugtyp: 3C-VW46 (3C0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 2E 37 42 44 46 47 4F 52 53 56
61 62 69 6D 72 77

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVVZZZ3CZAE109XXX Kilometerstand: 377850km

01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenk winkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperr -- Status: i.O. 0000
2E-Media Player 3 -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
42-Türelekt. Fahrer -- Status: Fehler 0010
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: Fehler 0010
4F-Zentralelektrik II -- Status: i.O. 0000
52-Türelekt. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
61-Batterieregelung -- Status: i.O. 0000
62-Türelekt. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: nicht angemeldet 0001
6D-Heckklappe -- Status: i.O. 0000
72-Türelekt. hi. re. -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000

Adresse 01: Motorelektronik (J623-CAYC) Labeldatei.: DRV\03L-906-023-CAY.clb
Teilenummer SW: 03L 906 023 GL HW: 03L 906 023 A
Bauteil: R4 1.6l TDI H23 9979
Revision: --H23--- CVN: 6ABE3A65
Codierung: 00114036032401080000

Betriebsnr.: WSC 50857 142 94981
ASAM Datensatz: EV_ECM16TDI02103L906023GL 003016
ROD: EV_ECM16TDI02103L906023GL_003.rod
VCID: 76B136D8C84912FAA56-8022
VINID: 9E69EAAA0D3A915410090451C771EEE90

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 0

Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei.: DRV\3C0-614-109-C4.clb
Teilenummer SW: 3C0 614 109 AK HW: 3C0 614 109 AK
Bauteil: J104 C4 440 V2 0027
Revision: --025--- Seriennummer: 00000705088669
Codierung: 0033263
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
VCID: 678F6B9C9363FB722E0-8032

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:| DRV\5K0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5K0 907 044 BT HW: 5K0 907 044 BT
Bauteil: Climatronic H15 0709
Revision: 00003001
Codierung: 0000000003
Betriebsnr.: WSC 05311 115 00000
ASAM Datensatz: EV_Climatronic A01006
ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW46.rod
VCID: 7EA12EF8E0795ABAFD6-802A

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei.: DRV\3C0-937-049-30-H.lbl
Teilenummer SW: 3C8 937 049 AB HW: 3C8 937 049 AB
Bauteil: Bordnetz-SG H57 3204
Revision: 00H57000 Seriennummer: 00000003531412
Codierung: ED988F0700041A00470A00000F0000000015D435C000120000308000000
Betriebsnr.: WSC 05124 000 00000
VCID: 71BB05C4ADA735C2704-8024

Subsystem 1 - Teilenummer: 3C1 955 419 B Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 150110 006 0208
Codierung: 00046997
Betriebsnr.: WSC 05124

Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AH Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AG.CLB
Bauteil: RLS 060210 054 0403
Codierung: 00208936
Betriebsnr.: WSC 05124

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei: DRV\3C8-919-475.clb
Teilenummer SW: 3C8 919 475 A HW: 3C8 919 475
Bauteil: PARKHILFE 8K H07 0009
Revision: ----- Seriennummer: 08741003110622
Codierung: 100002
Betriebsnr.: WSC 05314 000 00000
VCID: 3239CAC864214EDA49E-8066

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\5N0-959-655.lbl
Teilenummer SW: 5N0 959 655 J HW: 5N0 959 655 J
Bauteil: J234__00H VW10 HI 1916
Revision: 20013000 Seriennummer: 003E2P2DE7MG
Codierung: 0012360
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
VCID: 44D59C10C295F06AEB2-8010

Subsystem 1 - Seriennummer: 6332MTS668680060

Subsystem 2 - Seriennummer: 6342MTS630590080

Subsystem 3 - Seriennummer: 6351HTS64RU186KJ

Subsystem 4 - Seriennummer: 6361HTS6FRJ386KR

Subsystem 5 - Seriennummer: 0000000000000000

Subsystem 6 - Seriennummer: 0000000000000000

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei: DRV\3C0-953-569.clb
Teilenummer SW: 3C9 953 501 BN HW: 5K0 953 569 AB
Bauteil: LENKS.MODUL 009 0122
Revision: FF010035 Seriennummer: 20100205100225
Codierung: 118A270002
Betriebsnr.: WSC 05311 115 00000
ASAM Datensatz: EV_VW360SteerWheelUDS A03002
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 76B136D8C84912FAA56-8022

Steuergerät für Multifunktionslenkrad:

Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3C8 959 537 D HW: 3C8 959 537 D Labeldatei: DRV\3C8-959-537.CLB

Bauteil: E221__MFL-TK6 H06 0022

Codierung: E20000

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\3C8-920-xxx-17.clb-SRI1
Teilenummer SW: 3C0 920 872 G HW: 3C0 920 872 G
Bauteil: KOMBI H03 0305
Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 161F00
Betriebsnr.: WSC 05314 115 00000
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW46.rod
VCID: 290B2DA449770D02F84-807C

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\3C0-907-530-V3.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 530 N HW: 3C0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H14 0172
Revision: H14 Seriennummer: 1021G101300447
Codierung: F9A07F06520613042002
Betriebsnr.: WSC 05314 000 00000
VCID: 2C05D4B04A05182A032-8078

1 Fehler gefunden:

01044 - Steuergerät falsch codiert
000 - -

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 142
Verlernzähler: 125
Kilometerstand: 255323 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.07.04.
Zeit: 18:01:42

Adresse 25: Wegfahrsperrung Labeldatei: DRV\3C0-959-433-25.clb
Teilenummer SW: 3C0 959 433 AR HW: 3C0 959 433 AR
Bauteil: IMMO 043 0383
Revision: 00043000 Seriennummer: VWZCZ000000000
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 7AA922E8F0D1769AC1E-802E

Subsystem 1 - Teilenummer: 3C0 905 861 H
Bauteil: ELV 028 0380
3C0905861H ELV 028 0380

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 2E: Media Player 3 (J650) Labeldatei: DRV\5N0-035-342.lbl
Teilenummer SW: 5N0 035 342 B HW: 5N0 035 342 B
Bauteil: SG EXT.PLAYER H13 0090
Revision: A1001003 Seriennummer: 7667723356
Codierung: 020000
Betriebsnr.: WSC 05314 000 00000
VCID: 2611269858E9227AD56-8072

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 37: Navigation (J794) Labeldatei:| DRV\3C0-035-270.clb
Teilenummer SW: 3C0 035 270 B HW: 3C0 035 270
Bauteil: RNS310 H15 0357
Revision: 10000000 Seriennummer: VWZ1Z2K9119348
Codierung: 040600010100000000000000
Betriebsnr.: WSC 99999 1023 2097151
ASAM Datensatz: VW_RNS310 A02005
ROD: EV_VWRNS310UDS_VW32.rod
VCID: 196B1D6419179D82684-804C

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 42: Türelekt. Fahrer (J386) Labeldatei:| DRV\3C0-959-70X-GEN4.clb
Teilenummer SW: 3C0 959 701 A HW: 3C0 959 793 A
Bauteil: TUER-SG FT 002 0305
Revision: 12101005 Seriennummer: 0000410079
Codierung: 0210FF
Betriebsnr.: WSC 05311 115 00000
ASAM Datensatz: EV_DCU42BroseDriveSide A03004
ROD: EV_DCU42BroseDriveSide.rod
VCID: 261126985869227AD56-8072

Slave Driver:

Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3C0 959 703 HW: 3C0 959 795 Labeldatei: DRV\1K0-959-70X-GEN4.CLB
Bauteil: J388__TSG-HL 004 0401
Seriennummer: 00000001288533
Codierung: 0000D0

3 Fehlercodes gefunden:

67584 - Türwarnleuchte vorn
 B11F5 01 [00001001] - Elektrischer Fehler
 bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
 Umgebungsbedingungen:
 Fehlerpriorität: 2
 Fehlerhäufigkeit: 103
 Verlernzähler: 118
 Kilometerstand: 366879 km

Datum: 2025.10.13.

Zeit: 11:54:34

67589 - Blinkleuchte im Außenspiegel
B11FD 01 [00001001] - Elektrischer Fehler
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 254
Verlernzähler: 125
Kilometerstand: 366548 km
Datum: 2025.10.13.
Zeit: 19:45:23

132866 - Schalter für Zentralverriegelung hinten
B122E 29 [00001001] - unplausibles Signal
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 108
Verlernzähler: 126
Kilometerstand: 374154 km
Datum: 2025.10.13.
Zeit: 18:39:48

Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\5N1-909-144.clb
Teilenummer SW: 5N1 909 144 K HW: 5N1 909 148 G
Bauteil: J500_APA-BS KL.147 0703
Revision: 1AH03726 Seriennummer: 00093410131702
Codierung: 0000258
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
VCID: 3A29E2E8B051B69A81E-806E

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\3C0-959-433-46.clb
Teilenummer SW: 3C0 959 433 AR HW: 3C0 959 433 AR
Bauteil: KSG PQ46 ELV 043 0612
Revision: 00043000 Seriennummer: VWZCZ000000000
Codierung: 00900A00D1030E763004941570084FCE707C01
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
VCID: 7AA922E8F0D1769AC1E-802E

Subsystem 1 - Teilenummer: 1K0 951 605 C
Bauteil: LIN BACKUP HORN H05 1501

Subsystem 2 - Teilenummer: 3C0 951 171 C
Bauteil: Neigungssensor 004 0611

Subsystem 3 - Teilenummer: 3C0 951 171 C
Bauteil: Innenraumueberw.004 0611

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 47: Soundsystem (R12) Labeldatei: 5K0-035-456.clb
Teilenummer SW: 5K0 035 456 A HW: 5K0 035 456 A
Bauteil: KonzernAmp 8K H06 0180
Revision: ----- Seriennummer: BP218893454470 Datenstand-Nummer: 1K8050v____ 3C01
ASAM Datensatz: EV_AudioVerst8KanalBNO2 A01003
ROD: EV_AudioVerst8KanalBNO2.rod
VCID: 280D28A0527D340AE7A-807C

1 Fehler gefunden:

9463059 - Tieftonlautsprecher hinten links
B1065 13 [00001001] - Unterbrechung
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 162
Kilometerstand: 365613 km
Datum: 2025.10.13.
Zeit: 08:43:44

Adresse 4F: Zentralelektrik II (J520) Labeldatei: DRV\1K0-907-532.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 532 HW: 3C0 907 951
Bauteil: EZE_2 H14 0172
Revision: ----- Seriennummer: 1021G101300447
Codierung: 00000000
Betriebsnr.: WSC 05314 000 00000
VCID: 669166989869E27A156-8032

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 52: Türelekt. Beifahr. (J387) Labeldatei:| DRV\3C0-959-70X-GEN4.clb
Teilenummer SW: 3C0 959 702 A HW: 3C0 959 792 A
Bauteil: TUER-SG BT 002 0305
Revision: 14101005 Seriennummer: 0000396470
Codierung: 0210FE
Betriebsnr.: WSC 05311 115 00000
ASAM Datensatz: EV_DCU52BrosePasseSide A03004
ROD: EV_DCU52BrosePasseSide.rod
VCID: 270F2B9C5F633B72EE0-8072

Slave Passenger:

Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3C0 959 704 HW: 3C0 959 794 Labeldatei: DRV\1K0-959-70X-GEN4.CLB

Bauteil: J389__TSG-HR 004 0401
Seriennummer: 00000001278602
Codierung: 0000D0

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\5N0-907-801.clb
Teilenummer SW: 3C8 907 801 E HW: 3C8 907 801 E
Bauteil: J540 EPB3 VW-15417 0007
Revision: 010 Seriennummer: 00000000161019
Codierung: 0000056
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
VCID: 2C05D4B04A05182A032-8078

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 61: Batterieregelung (J840) Labeldatei.: DRV\1K0-907-534.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 534 HW: 3C0 907 951
Bauteil: Batt.regelung H14 0172
Revision: ----- Seriennummer: 1021G101300447
Codierung: 030B085A
Betriebsnr.: WSC 05314 000 00000
VCID: 688D68A0927DF40A27A-803C

Subsystem 1 - Teilenummer SW: 1K0 915 181 C HW: 1K0 915 181 A
Bauteil: J367-BDM H07 0125
Seriennummer: 00000000002790983613

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei.: DRV\1K0-907-383-V2.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 383 F HW: 1K0 907 383 F
Bauteil: Anhaenger H12 0100
Revision: 3A001001 Seriennummer: 00000437045306
Codierung: 0100000100000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 303DC0C06A2D7CCA3FA-8064

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 6D: Heckklappe Labeldatei: DRV\3C9-827-383.clb
Teilenummer SW: 3C9 827 383 G HW: 3C9 827 383 G
Bauteil: J605 HECKDECKEL 0730
Revision: 00H27001
Betriebsnr.: WSC 05314 000 00000
VCID: 3533F1D4994F59E26CC-8060

Subsystem 1 - Teilenummer: 3C9 827 384 G

Bauteil: J756 HECKDECKEL 0730

Subsystem 2 - Seriennummer: 1000H27001001B0130ÿ

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 77: Telefon Labeldatei: DRV\3C0-035-730.lbl
Teilenummer SW: 5N0 035 730 C HW: 5N0 035 730 C
Bauteil: J412 8506
Revision: 00019000 Seriennummer: 0000B7A154528
Codierung: 0020145
Betriebsnr.: WSC 05314 000 00000
VCID: 280D28A05EFD340AE7A-807C

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Ende-----
(Dauer: 01:45, Batt.-Spannung Start/Ende: 12.4V/12.4V)-----
-----5 Fehlercodes gefunden-----

#