

VCDS

Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 11 x64

Version: RKS 24.7.1

<http://shop.dieselschrauber.org>

Händler-/Werkstattname:

Betriebsnummer: 000 00000

Eigendiagnoseprotokoll

Samstag, 19. April, 2025, 13:52:57:23014

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ8E156547 KFZ-Kennzeichen: HN-V9203

Kilometerstand: 324973 Reparaturauftrag:

Steuergerät-Teilenummer: 03G 906 018 EM HW: 03G 906 018 EM

Bauteil und/oder Version: R4 2.0I PPD1.2 G 1881

Codierung: 0000072

Betriebsnummer: WSC 11111 111 11111

VCID: 74B02660E2BEB1CA4B3-8020

1 Fehler gefunden:

000802 - Geber für Motordrehzahl (G28)

P0322 - 006 - kein Signal - Sporadisch

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 00000001

Fehlerpriorität: 5

Fehlerhäufigkeit: 1

Verlernzähler: 40

Kilometerstand: 324973 km

Zeitangabe: 0

Datum: 2025.03.26

Zeit: 18:50:20

Umgebungsbedingungen:

Drehzahl: 0 /min

Drehmoment: 128.0 Nm

Geschwindigkeit: 0.0 km/h

Binärwert: 00000001

Binärwert: 01000011

(keine Einheit): 11.0

Winkel: 0.0 °

Readiness: Nicht Verfügbar