

**Status**

IC=1 TE=0 RE=0  
 Protokoll: UDS

# VCDS

Steuergerät

**Identifikation**

Teilenummer:   
 Codierung:   
 Extra:   
 Extra:

**Grundfunktionen**

"Sichere" Fu

Fehlerspeicher - 02

Messwertblöcke - 08

Fehlerpfade - 18

# VCDS

## Erweiterte Messwerte

Abfragen zusammenfassen

Turbo!

Loc.	Beschreibung	Istwert
IDE00432	Partikelfilter: Zeit seit letzter Regeneration	6247 s
IDE00433	Partikelfilter: Ölaschevolumen	0.06 l
IDE00434	Partikelfilter: Rußmasse berechnet	6.79 g
IDE00435	Partikelfilter: Rußmasse gemessen	2.72 g
IDE00436	Partikelfilter: Kilometer seit letzter Regeneration	100220 m
IDE01407	Partikelfilter: Kraftstoffverbrauch seit letzter Regeneration	5.50 l
IDE01408	Beladungsgrenze für Feldregeneration	23.37 g
IDE01409	Beladungsgrenze für Serviceregeneration	40.00 g
IDE01410	Beladungsgrenze Überladung	50.00 g
IDE01922	Wegstrecke des Fahrzeuges	92745 km
IDE06059	Partikelfilter: Ölaschemasse	26.5 g

Diagramm

Aufzeichnung

Sitzungsprotokoll

Zurück/Abbrechen



Log-DPF-alle-WAUZZZ8KXEA117