

Kunde

Fahrzeug-Ident.-Nr.

Rep.-Auftrag Nr.
26207

Techniker

Datum/Uhrzeit
8.11.19 14:27

Amtliches Kennzeichen

Erstzulassung

Typ

Tachometerstand: km/Meilen

Volkswagen : Sharan : 2011- (7N) : Standard Fahrwerk (G02)

49151

Beanstandung bzw. Grund der Vermessung

		Eingang	Sollwerte		Ausgang	
Vorderachse Fahrzeugniveau	links	408mm	408mm	+/-10mm	408mm	
	rechts	408mm			408mm	
Hinterachse Fahrzeugniveau	links	428mm	428mm	+/-10mm	428mm	
	rechts	428mm			428mm	
Hinter- achse	Sturz	links	-1°24'	-1°20'	+/-0°30'	-1°26'
		rechts	-1°45'			-1°50'
		quer	0°22'			0°00'
	Spur	links	-0°08'	0°05'	+/-0°05'	0°07'
		rechts	-0°11'			0°07'
		gesamt	-0°19'			0°10'
	Fahrachswinkel		0°01'	0°00'	+/-0°20'	0°00'
	Vorder- achse	Sturz	links	-0°53'	-0°28'	+/-0°30'
rechts			-0°56'	-0°56'		
quer			0°03'	0°00'		
Nachlauf		links	7°30'	7°22'	+/-0°30'	7°30'
		rechts	7°24'			7°24'
		quer	0°06'			0°00'
Spreizung		links	15°01'			15°02'
		rechts	14°54'			14°54'
		quer	0°07'			0°00'
Spurdifferenzwinkel		links	-1°32'	-1°16'	+/-0°20'	-1°32'
		rechts	-1°22'			-1°22'
Spur		links	0°07'	0°05'	+/-0°05'	0°08'
		rechts	0°14'			0°09'
		gesamt	0°20'			0°10'
Radversatz			0°00'			
Maximaler Einschlagwinkel	links lenken	links				
		rechts				
	rechts lenken	links				
		rechts				

Spurhalteassistent / Frontkamera wurde kalibriert. Eine Achsvermessung wurde nicht durchgeführt.