



## Fahrzeugdaten

10:16

16.08.2013

<i>Fahrgestellnummer</i>	<b>WV2ZZZ7HZAX</b>	<i>Motorkennbuchstabe</i>	<b>CAAC</b>
<i>Verkaufstyp</i>	<b>7EB131</b>	<i>Getriebekennbuchstabe</i>	<b>KUP</b>
<i>Modelljahr</i>	<b>2010</b>	<i>Achsantriebskennung</i>	<b>6S</b>
<i>Modell</i>	<b>TR</b>	<i>Ausstattung</i>	<b>RD</b>
<i>Modellbezeichnung</i>	<b>Transp. Kombi</b>	<i>Dachfarbe</i>	<b>B4</b>
<i>Produktionsdatum</i>	<b>20.10.2009</b>	<i>Außenfarbe/Lacknummer</i>	<b>B4/B9A</b>
<i>Auftragsnummer</i>			

### PR-Nummern

<b>A8B</b>	<b>Grundausstattung</b>
<b>AE0</b>	<b>Ohne Kocher</b>
<b>AF0</b>	<b>Ohne Stauraum</b>
<b>B0A</b>	<b>Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift</b>
<b>B14</b>	<b>Typprüfland Italien (San Marino, Vatikanstadt)</b>
<b>C1G</b>	<b>Stahlräder 6 1/2J x 16</b>
<b>C21</b>	<b>Betriebserlaubnis Nachtrag</b>
<b>D91</b>	<b>4-Zyl. Turbodieselmotor 2,0 L/103 KW(4V) TDI Common-Rail, Grundmotor: TG3/TJ3/TU3/TU4/TL4/TP4/TM3/TW3/TR4/TS1/TN5</b>
<b>E0A</b>	<b>Keine Aktionsausführung</b>
<b>F0A</b>	<b>Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung</b>
<b>FC0</b>	<b>Ohne Individualeinbau</b>
<b>G0K</b>	<b>6-Gang-Schaltgetriebe</b>
<b>GX0</b>	<b>Manuell betätigte Türen</b>
<b>GY0</b>	<b>Ohne Zuziehhilfe für Heckklappe</b>
<b>GZ0</b>	<b>Manuell betätigte Türen</b>
<b>H7V</b>	<b>Reifen 205/65 R16 C 107/105T</b>
<b>J0N</b>	<b>Batterie 330A (61Ah)</b>
<b>K4B</b>	<b>Kombi</b>
<b>KH3</b>	<b>Klimaanlage Climatic (halbautomatisch) plus 2. Verdampfer und 2. Heizung</b>
<b>L0L</b>	<b>Linkslenker</b>
<b>N0A</b>	<b>Sitzbezüge in Gewebe</b>
<b>NF0</b>	<b>Ohne Markise</b>
<b>NG0</b>	<b>Ohne Grundträger</b>
<b>NR0</b>	<b>Ohne Embleme (Innen)</b>
<b>NY0</b>	<b>Batterie/Generator Kapazität Standard</b>
<b>QA0</b>	<b>Ohne Kindersitz</b>
<b>QE0</b>	<b>Ohne Ablagenpaket/box</b>
<b>QG1</b>	<b>Wartungsintervallverlängerung</b>
<b>QJ0</b>	<b>Ohne Alu/Chrom-Paket</b>
<b>QL3</b>	<b>Wärmeschutzglas (grün)</b>
<b>QV0</b>	<b>Ohne TV-Empfang/Digitaler Radioempfang</b>
<b>S0C</b>	<b>Einführungsvolumen</b>
<b>TW3</b>	<b>4 Zyl. Dieselmotor 2,0L Aggr. 03L.K</b>
<b>U5A</b>	<b>Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H</b>
<b>UF0</b>	<b>Ohne elektrische Schnittstelle</b>
<b>V0A</b>	<b>Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke</b>



## Fahrzeugdaten

10:16

16.08.2013

PR-Nummern

VX0	Ohne Sprechanlage
WE4	
Z1B	
ZE5	
ZE8	
ZR9	
ZS5	
ZU2	
ZV5	
0E1	Kurzer Radstand
0FM	Fertigungsablauf Polen
0JD	Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 4
0KA	Ohne Aufkleber und Embleme
0SU	Aufkleber/Schilder, spanisch-italienisch
0TA	Ohne Fußmatten
0VG	Bordliteratur in italienisch
0WM	Zul. Gesamtgewicht
0Y1	Standard-Klimazonen
0YE	Gewichtsbereich 5 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
0ZN	Getriebeübersetzung, lang
1AK	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP) mit Bremsassistent
1B1	Reserveradhalterung Normalausführung
1BA	Federung/Dämpfung, Standard
1CP	Fahrzeugklassen-Differenzierung -7E0-
1D0	Ohne Anhängervorrichtung
1E0	Ohne Aktivkohlebehälter
1EX	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
1G2	Reserverad in Fahrbereifung, Stahl
1HZ	Hinweisschilder ohne Ländergruppe
1L0	Normalluftfilter
1N1	Servolenkung
1NE	Radabdeckung Mitte
1PA	Radschrauben Standard
1S1	Bordwerkzeug und Wagenheber
1T0	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
1U0	Ohne Tisch
1W0	Ohne Kühlbox/Handschuhfach-Kühlung
1Y0	Ohne Differentialsperre
1Z0	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
2A0	Ohne Überführungsausrüstung
2B1	Zusätzliche Außengeräuschkämpfung
2E3	16 Zoll Fahrwerk
2G2	Ohne Einsatz für Betankung (Diesel) ohne Fluorierung (nicht RME beständig)
2JB	Stoßfänger Standard
2N3	Zusätzliche Entdröhnmaßnahmen im Fahrerhaus und Fahrgastraum
2P1	Ladekantenschutz in Kunststoff



## Fahrzeugdaten

10:16

16.08.2013

### PR-Nummern

2PG	Lenkrad
2Q0	Ohne modulare Sitzbefestigung
2QA	Schriftzugsatz Transporter
2V1	Staub- und Pollenfilter
2WA	Ohne zusätzliche Bereifung
3B4	Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX
3CA	Ohne Trennwand
3HA	Ohne Lederteilumfang
3J6	Schmale Kopfstützen höhenverstellbar
3JA	Ohne Dacheinsatz im Lade-/Fahrerhastraum
3L1	Höheneinstellung, manuell, li.Vordersitz
3M9	PKW-Ausführung bis 9-Sitze
3R0	Normaldach
3RC	Heckklappe mit Fensterausschnitt
3S0	Ohne Dachreling / Dachlastträger
3SJ	Doppelsitzbank im Fahrerhaus rechts
3TH	Sitz im Fahrerhaus links
3U0	Ohne Gepäckraumabdeckung
3UC	2er-Sitzbank und Einzelsitz rechts
3VF	3er-Sitzbank wickelbar
3W6	Erweiterte Innengeräuschkämpfung
3WA	Ohne Sitzbank
3Y0	Ohne Sonnenschutzrollo
3YQ	Türablagekästen ohne Einlegematten
4A0	Ohne Sitzheizung
4B0	Ohne Seitenschutzleiste
4E0	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
4FN	Schiebefenster Fahrerhastraum links
4GF	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
4H2	Kindersicherung an den Schiebetüren im Fahrerhastraum
4HH	Heckfenster beheizbar
4JH	Seitenfenster fest im Lade-/Fahrerhastraum rechts
4K3	Zentralverriegelung m. Funkfernbedienung Innenbetätigung und Safesicherung
4L2	Sicherheitsinnenspiegel abblendbar
4LA	Ohne Bedienelement
4N2	Armaturentafel Standard
4R1	Fensterheber, elektrisch
4S2	Armlehne für linken Vordersitz
4SA	Ohne Make-up-Spiegel links
4TA	Ohne Make-up-Spiegel rechts
4UF	Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrer-Airbag-Deaktivierung
4X0	Ohne Seitenairbag
4Y0	Ohne Staufach/Safebox
5AC	Gummibodenbelag im Fahrerhaus
5BC	Gummibodenbelag im Fahrgast-/Laderaum
5C0	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen



## Fahrzeugdaten

10:16

16.08.2013

### PR-Nummern

5CL	Dachinnenverkleidung im Fahrerhaus als Komforthimmel, im Lade-Fahrgastraum mit Hartfaserplatte
5D1	Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
5DB	Seitenverkleidung aus Hartfaserplatten im Laderaum
5FA	Ohne zusätzliche Ablagen im Fahrerhaus
5G0	Ohne Gardinen
5K0	Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen
5N2	Klappbare Haltegriffe am Dachrahmen
5NC	Heckklappenaufsteller "Standard"
5Q0	Ohne Tür im Lade-/Fahrgastraum links (geschlossene Seitenwand)
5R2	Schiebetür rechts im Lade-/Fahrgastraum
5RQ	Außenspiegel rechts, konvex
5SL	Außenspiegel links, asphärisch
5TC	Ohne Dekor-Einlagen
5V3	Scharniere für Hecktüren-/Klappe (Normalausführung)
5YE	Türverkleidung unlackiert (flach)
6B1	Verzurrösen zur Ladegutsicherung
6CA	Ohne Fondraumheizkanal/Lüftungskanal
6FA	Bauteile ohne besondere Oberfläche
6KA	Kühlerschutzgitter
6L0	Ohne C-Schienen
6N0	Ohne Schmutzfänger
6U0	Ohne zus. Dichtungen außen
6X0	Ohne Haltegriff für Einstieg
6XN	Außenspiegel elektr. einstellbar, separat beheizbar
7A0	Ohne CD-Wechsler/CD-Player
7AA	Wegfahrsperre elektronisch
7B0	Ohne Steckdose
7K0	Ohne Reifendruckkontrolle
7MG	Abgaskonzept, EU5
7P5	Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar für linke Vordersitzlehne
7Q0	Ohne Navigationsgerät
7QA	Ohne CD/DVD für Navigation
7V2	Instrumentenbeleuchtung, nicht dimmbar
7X0	Ohne Einparkhilfe
7Y0	Ohne Spurwechselassistent
8BB	Halogen-Hauptscheinwerfer, Rechtsverkehr
8FA	Ohne 2. Batterie
8GV	Drehstromgenerator 180 A
8K0	Ohne spez. Fahrlichtschaltung
8N1	Scheibenwischer-Intervallschaltung
8Q1	Leuchtweitenregulierung
8QE	Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung
8RD	2 Lautsprecher (passiv)



## Fahrzeugdaten

10:16

16.08.2013

### PR-Nummern

8SA	SBBR-Leuchten, Normalausführung
8T0	Ohne Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)
8TC	Nebelschlussleuchte, Rechtsverkehr
8UB	Radiovorbereitung
8WA	Ohne Nebelscheinwerfer
8X0	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
8Y0	Einton-Signalhorn
8Z5	Nicht Heissland
9CU	Innenleuchtenkonzept Standard im Fahrgast/Laderaum
9H0	Ohne Dachblinkleuchten
9JC	Raucherausführung
9KA	Ohne Erkennungsleuchten
9LA	Ohne Rundumkennleuchten
9M5	Zuheizer
9N1	Trittstufenbeleuchtung, Schiebetür(en)
9NA	Ohne Fahrtschreiber
9P1	Gurtkontrolle, E-Kontakt im Gurtschloss
9Q0	Ohne Multifunktionsanzeige/Bordcomputer
9W0	Ohne Vorbereitung/Einbau Auto-Telefon
9WC	Ohne Multimedia" im Fahrzeug
9Z0	Betriebsspannung 12 V